

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet


Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Fototabel Pansionaat OÜ kahes eraldi hooldekodu maja ruumidest 16.03.2026.

Fotod hoone B ruumidest aadressil Viljandi mnt 4/2, Halliste alevik, Mulgi vald

Teise korruse koridori põrand:



Teise korruse klientide magamistuba nr 5: ***Kontrollkäigu ajal teostati ruumis protseduure, mistõttu kasutatakse dokumenteerimiseks eelmise (09.01.2026) kontrollkäigu käigus tehtud fotot. Vaatluse põhjal oli olukord võrreldes eelnevaga muutumatu.***




Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korrus klientide magamistuba nr 6:



Teise korrus klientide magamistuba nr 7:




Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet


Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korrus klientide magamistuba nr 8:



Teise korrus klientide magamistuba nr 9:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt


Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Fotod hoone A ruumidest aadressil Viljandi mnt 4/1, Halliste alevik, Mulgi vald

Esimene korruse koridor (09.01.2026 tehtud pilt) 16.03.2026 koridoride seisund sama.



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Esimese korruse klientide magamistoad nr 5, 6:



Esimene korrus klientide magamistuba nr 4:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Esimene korrus klientide magamistuba nr 3:



Esimene korrus klientide magamistuba nr 2:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

F O T O T A B E L nr 12.5-5/26/5349-15

Esimene korrus klientide magamistuba nr 1:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Hoone teisele korrusele viiv trepp (08.01.2024 tehtud pildid). 16.03.2026 kontrolliga oli trepi seisund sama.



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

F O T O T A B E L nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korruse koridor (09.01.2026 tehtud pilt) 16.03.2026 koridoride seisund sama.



Teise korruse klientide magamistuba nr 7:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet


Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korruse klientide magamistuba nr 8:



Teise korruse klientide magamistuba nr 9:




Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korruse klientide magamistuba nr 15:



Teise korruse klientide magamistuba nr 10:



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet


Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

FOTOTABEL nr 12.5-5/26/5349-15

Teise korruse klientide magamistuba nr 13:



Teise korruse klientide magamistuba nr 11 ja 12:



Teise korruse klientide magamistuba nr 14:

Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet

Registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617, tel 794 3500

F O T O T A B E L nr 12.5-5/26/5349-15



Koostas: Terviseameti Lõuna regionaalosakond, Liis Kukk, vaneminspektor, allkirjastatud digitaalselt