



## KORRALDUS

15.10.2024 nr DM-129534-4

### Saikla uuringuruumi korrastamise akti heakskiitmine

#### 1. OTSUS

Arvestades alljärgnevat, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 ning Keskkonnaameti peadirektori 09.07.2021. a käskkirja nr 1-1/21/137 „Keskkonnaameti teabehalduse korra kinnitamine“ lisa 14 ja Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 13 „Ringmajanduse osakonna põhimäärus“ punkti 2.5.4, otsustan:

**kiita heaks Saikla uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt.**

#### 2. ASJAOLUD

OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond) esitas 02.09.2024 Keskkonnaametile Saikla uuringuruumi puuraukude likvideerimise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 02.09.2024 dokumendina nr DM-129534-1).

Saikla uuringuruum asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Koigi külas, Kuressaare metskond 605 (KÜ 63401:001:0509, sihtostarve 100% maatulundusmaa), Kuressaare metskond 604 (KÜ 63401:001:0508, sihtostarve 100% maatulundusmaa), Kuressaare metskond 606 (KÜ 63401:001:0510, sihtostarve 100% maatulundusmaa), Kuressaare metskond 607 (KÜ 63401:001:0511, sihtostarve 100% maatulundusmaa) ja Saiklaraba (KÜ 63401:001:0348, sihtostarve 100% turbatööstusmaa) maaüksustel.

Puuraugud rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 (loa kehtivusaeg 20.05.2024-20.05.2027, loa omanik MV Turvas OÜ) alusel, uuringu tegija oli OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Saikla uuringuruumi piires rajati 02.07.2024 kokku 47 puurauku sügavusega kuni 3,2 m. Uuritud maa korrastamise akti kohaselt puuraugud likvideeriti vahetult pärast nende rajamist. Kuna turvas on plastne materjal, mis sisaldab üle 90% vett, täitisid puuraugud pärast puuri väljatõstmist turbaga ning täiendavad tööd nende likvideerimiseks ei olnud vajalikud. Uuringupuuraukude ümbrus on korrastatud ja uuringuruumi teenindusala keskkonnaseisundit ei ole kahjustatud.

### 3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (edaspidi *MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Uuritud maa korrastamise akti on kooskõlastanud geoloogilise uuringu loa teostaja esindaja, geoloogilise uuringu loa omaja esindaja (volitus registreeritud KOTKAS 04.10.2024 nr DM-129534-3) ning maaomaniku esindaja.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt. Nõuetekohast korrastamist kontrollib Keskkonnaamet uuringuruumis läbi viidavate vaatluste käigus. Uuringuruumi korrastamist kontrollis Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist 23.09.2024. Kohapealsel vaatlusel tuvastati, et puuraugud on likvideeritud.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 3 kohaselt võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks.

### VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Rosin  
vanemspetsialist  
maapõuebüroo

Teadmiseks: Maa-amet, OÜ Inseneribüroo STEIGER, Riigimetsa Majandamise Keskus

Merike Rosin  
vanemspetsialist  
maapõuebüroo