

## OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

nr 9.3-2/25/7167-4

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☐ hinnangu taotlus;
- ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus: 21.06.2024 väljastatud terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/24/6616-1 päevasele lapsehoiuteenusele. Ettevõtte soovib hakata osutama koolieelse lasteasutuse teenust 1,5-7-aastastele; planeeritud kohtade arv: 18; liitrühm; teenuse osutamise aeg kell 8.00-18.00.  
(taotluse täpsustus)
- ☐ .....  
(muu taotlus)

### Taotluse esitaja andmed:

**Nimi:** KiCaDaycare OÜ

**Isikukood/registrikood:** 16869257

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 130, 11317

**Telefon: - e-post:** [info@kicadaycare.ee](mailto:info@kicadaycare.ee)

**Esindaja:** Kirsti Lepp, juhatuse liige, 53826650, [kirsti@kicadaycare.ee](mailto:kirsti@kicadaycare.ee)  
(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

### Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus<sup>1,2,3,9,10</sup>
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule<sup>1,2,3,9,10</sup>
- ☐ nõuded toitlustamisele<sup>4,5,9,10</sup>
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused<sup>1,2,3,9,10</sup>
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused<sup>1,3,9,10</sup>
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused<sup>6</sup>
- ☒ joogivee analüüsi tulemus<sup>7,9,10</sup>
- ☐ töötajate tervisetõendid<sup>8,9,10</sup>
- ☒ kasutusluba
- ☒ ruumiplaan
- ☒ riksianalüüs
- ☒ päevakava

(muu kontrolliese)

### Kontrollitava objekti andmed:

**Objekt:** KiCaDaycare lasteaed Pärnu mnt 130 hoone II korrusel. Ruumid: garderoob koos koridoriga 59,8 m<sup>2</sup>; mänguteraapia/individuaaltöö ruum ja ruum õpetajate asjade hoiustamiseks (eraldatav mänguteraapia ruumist rulooga) 19,2 m<sup>2</sup>; mängutuba/klassiruum 39,9 m<sup>2</sup>; mängutuba/klassiruum 29,0 m<sup>2</sup>; ühendatud magamisruum ja söögiroom/mängutuba/klassiruum 43,8 m<sup>2</sup>+21,4 m<sup>2</sup>; mänguala 6,4 m<sup>2</sup>; abiruum 4,3 m<sup>2</sup>

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 130

<sup>1</sup> Vabariigi Valitsuse 26.06.2025. a määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“

<sup>2</sup> Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 a. määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatus korraldamisele“

<sup>3</sup> Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris“

<sup>4</sup> sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemel elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

<sup>5</sup> sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

<sup>6</sup> nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Eva Puhm, 55943258,  
eva.puhm@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaeg:** 08.10.2025  
kell 10.28 kuni 11.31

**Kontrolli juures viibis:** Kirsti Lepp, juhatus liige, 53826650, kirsti@kicadaycare.ee  
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

## KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Õue mänguala asub Juurdeveo mänguväljakul (Tallinna Kesklinna avalik mänguväljak). Lapsed jalutavad mänguväljakule spetsiaalse jalutusrihmaga, kus iga lapse keha ümber käib klõpsuga kinnitus.*

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Hoonele on väljastatud kasutusluba 03.09.2008. Hoone sissepääsul on varikatus.*

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *OÜ Töökeskonna Uuringud TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE nr. 224-029. Mõõtmise aeg: 16.05.2024. Esitatud tehisvalgustiheduse mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.*

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *OÜ Töökeskonna Uuringud TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE nr. 224-029 nr. 224-029. Mõõtmise aeg: 16.05.2024. Esitatud ventilatsioonisüsteemi mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.*

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *OÜ Töökeskonna Uuringud TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE nr. 224-029. Mõõtmise aeg: 16.05.2024. Müra mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.*

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Katseprotokoll NH2024/V146000M, Rahvatervise labor, Joogivee mikrobioloogiline analüüs, väljastamise kuupäev 23.05.2023. Esitatud mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.*

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Koolieelse lasteasutuse teenust planeeritakse osutada 1,5-7-aastastele lastele. Planeeritud kohtade arv on 18. Planeeritakse avada liitruhm. Teenuse osutamise aeg on kell 8.00-18.00*

*Puhastamiseks kasutatavaid puhastusvahendid ja -ained on paigutatud lastele kättesaamatusse kohta – lapselukkudega varustatud kappi eraldi ruumis. Desinfitseerimiseks kasutatakse biotsiide „C6700 Antibakteriaalne puhastusvahend Astonish Extra Strength Antibacterial Surface Cleanser“ ja „SANYTOL desinfitseeriv köögipuhastusvahend pure“. Täiskasvanutele on kätepesuks valamud abiruumis ning ühendatud magamisruumis/söögiruumis/mängutoas/klassiruumis (ruum suurusega 43,8 m<sup>2</sup>).*

*Ruumid ja nende sisustus on puhtad. Kappide nurgad on kaetud kummist kaitsmetega. Läbipaistvad klaasid (aknad) on laste kõrguselt märgistatud. Avatavatel akendel on piirded. Kõik aknad on varustatud kardinatega. Lastehoiu aknad võimaldavad tuulutamist. Kõik elektripistikud on varustatud elektripistikute kaitsmetega. Käte pesemiseks on kasutusel ühekordsed paberrätikud ning pumbaga vedelseep.*

***Akende ruloode nõõrid ripuvad lastele kättesaadaval kõrgusel. Määrus nr 47 § 11 lg 1 näeb ette, et ruumide sisustus ja vahendid peavad olema ohutud.***

***Puudub biotsiid töötajate käte desinfitseerimiseks. Määrus nr 47 § 9 lg 1 näeb ette, et õppeasutuse töötajatele peab olema tagatud võimalus käte desinfitseerimiseks.***

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Toitlustus tellitakse lastehoidu ettevõttelt P. DUSSMANN EESTI Osäühing. Päevaplaani kohaselt toimub kell 9.00-9.30 hommikusöök, kell 12.30-13.00 lõunasöök ning 15.30-16.00 pärastlõunane suupiste.*

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Objekti kontrollimise ajal ei esitatud töötajate tervisetõendeid.*

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.***

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

.....

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☒ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

**Ametnik:** Eva Puhm, allkirjastatud digitaalselt

(nimi, allkiri)