

KORSTNAPÜHKIMISE AKT NR 7.2-16-2022-49569

Address: Vanemuise tn 9, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Esitise tüüp: Akt
Töö tellija nimi: Olmer Õigus
Töö tellija isikukood: 36903300249
Töö tellinud isiku e-mail: Olmeroigus@gmail.com

Korstnapühkija: Keit Lullu
Kutsetunnistuse number: 144457
Tööde teostamise kuupäev: 30.11.2022

Hoone küttesüsteemid:

Kuuluvus	Kütteseadme nimetus	Kütteseadme liik	Kütte liik	Teostatud tööd	Olek	Korstnapühkija hinnang
Hoone	tagatoa kamin	Kamin	Tahke	Kontrollitud	Kasutusel	Kasutamine lubatud
Hoone	magamistoa kamin	Kamin	Tahke	Puhastatud	Kasutusel	Kasutamine lubatud

Avastatud puudused ja vead: Käisin korstent pühkimas 19.01.2022a. Kontrollimis käigus tuvastasin et põõningul ja treppikojas vahelaele on puit liiga lähedal, ja korstnasse on ühendatud mingine metalltoru, soovitasin metall toru eemaldada ja korstnasse panna sisse roostevaba hülsi, kuna puit on liiga ligi. Minu käimis ajal otsest tule ohtu ei olnud.

Huvitatud isikud:

Ees- ja perenimi	Isikukood
Olmer Õigus	36903300249

(allkirjastatud digitaalselt)
Keit Lullu