

PIIRIPROTOKOLL
Toiming nr 202412039947
Tartu maakond Kastre vald vald Kõivuküla
Kõivu-Andrese

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Lembitu Luts (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 666 MA-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Katastriüksus (Lähiaadress/katastritunnus)	Omanik	Kutse saadetud	Osales kättenäitamisel	Allkiri
Kõivu-Andrese/29101:001:0626	Heldur Peterson /õigustatud subjekt/	suuline kutse	---	allkiri (digikonteineris)
Roiuetsavahi/18502:004:0238	Kristel Sulb	suuline kutse	07.05.2025	allkiri (digikonteineris)
Redeli-Koordi/18502:004:0205	Marge Siimer	suuline kutse	---	allkiri (digikonteineris)
	Vaiko Tammeväli	suuline kutse	---	allkiri (digikonteineris)
	Urmas Tammeväli	suuline kutse	---	allkiri (digikonteineris)
Nõmme/18502:004:0235	OÜ Männiku Piim	suuline kutse	07.05.2025	allkiri (digikonteineris)

Piirikirjeldus – Kõivu-Andrese kü

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
1	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-
9	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa, tunnuspostiks pikem metalltoru	paigaldatud
8	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa, kraavi põhjas	paigaldatud
7	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa, kraavi põhjas	paigaldatud
10	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
6	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-

Asjaosaliste märkused ja taotlused :

Piirimärgid nr 7, 8, 9 paigaldati maakorralduskava alusel.

Roiuetsavahi kü piiriprotokolli järgi kulgeb piir Kõivu-Andrese kü-ga ühisel piiril piki kraavi telge.

Piirilõigus 4-8 ei ole kraav piisava laiusega, et kirjeldada piiri piki kraavi telge (kraavi laius on alla 3,0 m)- seetõttu paigaldati piirimärgid nr 7 ja 8, mis asuvad kraavi põhjas. Piiri asukoha tuvastamisega piiriprobleeme pole.

Piirilõigu 5 – 6 vahetus läheduses on vana talukraav.


Piirimärgi nr 9 kõrvalt ca 0,5 m kauguselt leiti kraavi nõlvalt pikali olev pikem metalltoru.

Piirimärgi nr 5 lähedal ca 1 m kaugusel kirde-ida pool peaks olema endisaegne piirikivi kuid üles ei leitud.

Marge Siimer viibis ühiste piirimärkide mõõdistamise juures. Heldur Peterson viibis maa mõõdistamise juures kui mõõdistati piirimärgid nr 5 ja 6.

Piiripunktide ja piiride skeem

toimingu nr 202412039947



LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- Tähistamata piiripunkt
- Tähistatud piiripunkt
- 8 Piiripunkti number

Väljavõte

