



KORRALDUS

15.10.2024 nr DM-129717-3

Rammuka II uuringuruumi uuritud maa korrastatuks tunnistamine

1. OTSUS

Arvestades alljärgnevat, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 ning Keskkonnaameti peadirektori 09.07.2021. a käskkirja nr 1-1/21/137 „Keskkonnaameti teabehalduse korra kinnitamine“ lisa 14 ja Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 13 „Ringmajanduse osakonna põhimäärus“ punkti 2.5.4, otsustan:

kiita heaks Rammuka II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti.

2. ASJAOLUD

SKP Invest OÜ (registrikood 11476740, aadress Villa tn 50-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond) esitas 23.09.2024 Keskkonnaametile Rammuka II uuringuruumi puuraukude likvideerimise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 23.09.2024 dokumendina nr DM-129717-1). Täiendatud akt on registreeritud 14.10.2024 nr DM-129717-2.

Rammuka II uuringuruumi teenindusala pindalaga 13,99 ha asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Rammuka külas kinnistutel Varbla metskond 32 (katastriüksuse tunnus 82602:001:0166) ja Varbla metskond 38 (katastriüksuse tunnus 82602:001:0167). Puuraugud rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/517044 (loa kehtivusaeg 31.10.2022- 31.10.2024, loa omanik SKP Invest OÜ) alusel, uuringu tegija oli Kobras OÜ.

Rammuka II uuringuruumi piires rajati 08.05.2024 kokku 11 uuringukaeveõõnt sügavusega 3,4 - 8 m. Uuritud maa korrastamise akti kohaselt likvideeriti puuraugud pärast kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist pinnasega täitmise teel nende rajamise kuupäeval. Kaeveõõnte ülemine osa täideti võimalusel mullaga ning maapind tasandati.

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (edaspidi *MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Uuritud maa korrastamise akti on kooskõlastanud geoloogilise uuringu loa teostaja esindaja, geoloogilise

uuringu loa omaja esindaja ning maaomaniku esindaja.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt. Nõuetekohast korrastamist kontrollib Keskkonnaamet uuringuruumis läbi viidavate vaatluste käigus. Uuringuruumi korrastamist kontrollis Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist 08.10.2024. Kohapealsel vaatlusel tuvastati, et uuringukaevetõõned on likvideeritud.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 3 kohaselt võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks.

VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Rosin
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Teadmiseks: Kobras OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus

Merike Rosin
vanemspetsialist
maapõuebüroo