

## OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT lasteaed

Nr 9.3-2/24/2496-2

(asja nr. Deltas)

### Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☐ hinnangu taotlus koolile;  
☒ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ..... (taotluse täpsustus)  
☐ ..... (muu taotlus)

### Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Anija Vallavalitsus

Isikukood/registrikood: 75018816

Elukoht/asukoht: F. R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond

Telefon: 52 96 771, e-post: [anija@anija.ee](mailto:anija@anija.ee) Esindaja: Riivo Noor, 508 8236, [riivo.noor@anija.ee](mailto:riivo.noor@anija.ee)

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

### Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus<sup>1,2</sup>  
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule<sup>1,2</sup>  
☒ nõuded päevakavale<sup>3,4</sup>  
☒ nõuded õppekorraldusele<sup>3</sup>  
☒ nõuded toitlustamisele<sup>5</sup>  
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused<sup>1</sup>  
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused<sup>1</sup>  
☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused<sup>6</sup>  
☒ joogivee analüüsi tulemus<sup>7</sup>  
☒ töötajate tervisetõendid<sup>8</sup>  
☐ lisatud valgustust, ventilatsioon maja üldvent.  
(muu kontrolliese)

### Kontrollitava objekti andmed:

**Objekt:** Anija valla lasteaiaid Mõmmila maja, lasteaia ruumid, maa-ala, töötajate tervisetõendid, dokumentatsioon.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Kose mnt 5, Alavere küla, Anija vald, Harjumaa 74401

(ehitise/ruumi aadress)

<sup>1</sup>Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitstenõuded koolidele“

<sup>2</sup>Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitstenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

<sup>3</sup>sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitstenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

<sup>4</sup>sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitstenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

<sup>5</sup>sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitstenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

<sup>6</sup>sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

<sup>7</sup>sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimetodid“

<sup>8</sup>nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Marianne Reinart,  
Tel: 5866 4816, e-post: [marianne.reinart@terviseamet.ee](mailto:marianne.reinart@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaeg:** : “ 20.” märts 2024. a. kell 10.30 kuni 11.45

**Kontrolli juures viibis:** Heldy Luha, Anija valla lasteaiad Mõmmila maja majandusjuhataja,  
tel: 58140591, e-post: [heldy@avl.ee](mailto:heldy@avl.ee)

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**  
**KOOLIEELNE LASTEASUTUS/KOOL:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Lasteaial on omaette aiaga piiratud maa-ala, mis on haljastatud ja varustatud sobivate mänguvahenditega. Osad mänguvahendid vajaksid hooldust (värvimine, pisiparandused). Aluskatteks on muru ja liiv. Õuealal on varikatus koos laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalusega.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Hoonel on kasutusluba. Lasteaed asub I korrusel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE ARUANNE NT 758, teostatud: 13.11.2018.a, teostaja: Elrato Mõõtelabor.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass Töö number: 480-18, teostus 20.11.2018, teostaja MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR. Lisaks esitatud Tehnoseadmete hooldusakt, teostus 16.01.2023, teostaja Seadistaja OÜ.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei

Märkused: Tehnoseadmete mürataset ei ole võimalik hinnata mõõtmistulemuste puudumise tõttu.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud Joogivee mikrobioloogiline analüüs, Katseprotokoll NH2023/V130386M, teostatud 20.04.2023, teostaja Terviseamet ja joogivee keemiline analüüs Katseprotokoll KL2023/V130386M.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Lasteaia hoone on ühe korruseline, sõime- ja kahe aiarühmaga. Igal rühmal on oma rühmaruumid: garderoob laste üleriie ja vahetusriiete kappide ja istmetega, riiete kuivatuskapp, mängu-, magamis-, ja tualettruum, toidu jaotamise kööginurk. Saal muusikatundideks, pidudeks ja võimla.

Mängu- ja magamisruumis on tagatud vähemalt 2 m<sup>2</sup> põrandapinda iga lapse ja täiskasvanu kohta. Kaisukaru sõimerühma tualettruumis on 1 tualettpott, riiul väikelaste pottidega, käsidušiga jalapesualus, 3 valamut vedelseebi dosaatoriga, nagid käterätikutega, isikliku hügieeni vahendid, valamu täiskasvanutele eraldi ruumis, eraldi koht kraaniga poti pesuks.

Mürakaru (lapsed 3. -5. aastased) ja Naerukaru (lapsed 5. -7. aastased) mõlemas aiarühma tualettruumis on 3 vaheseintega eraldatud tualettpotti, 3 valamut vedelseebi dosaatoritega, nagid käterätikutega. Käsidušiga jalapesualus on ühes, Mürakaru rühmas.

Kõik ruumid on puhtad ja eakohaselt sisustatud. Magamisruumides on sahtelvoodid ja tavavoodid. Voodipesu pesuteenust pakub pesumaja Tartus.

Kõik ruumid on puhtad ja eakohaselt sisustatud, akendel on valgust reguleerivad katted. Tagatud on nii päeva- kui ka tehisvalgus, soe- ja külm vesi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Toitu valmistatakse lastele 3 korda päevas kohapeal köögis.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad **koolieelsele lasteasutusele** kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud Riskianalüüs, sõime- ja tavarühmade päevakava.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Päevakava ja õppekorraldus vastavad **koolile** kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele

☒ jah

☐ ei

Esitatud 14. töötaja tervisetõendid.

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Jälgida, et lasteruumides oleksid kõigil elektripistikupesadel lapsekaitsed peal.

Lisaks muudele pindadele mitte unustada ka kõrgetelt kappidelt tolmu pühkimist.

Kõik puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalidega ruumid ja koristuskapid peavad olema lukustatud.

- ☒ **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**  
☐ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Marianne Reinart

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja<sup>1</sup>:** Riivo Noor

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.

