

Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I096

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **EK-24-00226** Kuupäev: **22.11.2024**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0198900**

Auditi läbiviimise aeg: **11.11.2024**

Omanik	Nimi: Põltsamaa Vallavalitsus
	Registrikood: 77000358
	Aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Lossi tn 9
	Telefon: +372 776 8550
	E-post: info@poltsamaa.ee
Valdaja	Nimi: Põltsamaa Vallavalitsus
	Registrikood: 77000358
	Aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Lossi tn 9
	Telefon: +372 776 8550
	E-post: info@poltsamaa.ee
Käidukorraldaja	Nimi: Pole nõutud
	Isikukood: -
	Telefon: -
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -

Projekteerija	Nimi:
	Registrikood: -
Ehitaja	Nimi: Osühing Eltor
	Registrikood: 10034951
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: OÜ Elektrikontroll
	Mõõtearuande number: 242-V.

Elektripaigaldise andmed
Asukoht (aadress): Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Ülejõe tn 4
Nimetus: Generaatorivalmidus
Liik: 2. liigi elektripaigaldis
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2024
Liitumisdokument: olemasolev
Liitumispunkt/toitepunkt: LK
Peakaitsemed: C
Nimivool (A): 3x80/32
Nimipinge (V): 400
Juhistiküsteem: IT/TN-C
Toitekaabel, muud parameetrid: mkm 5x16, 1m

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Generaatorivalmidus

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-EN 61439 sari

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	X	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	X	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	X

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 11.2034

Juures viibis: Leo Tõnson

Ekspert: Vello Vare, +372 5331 0187

Elektrikontroll OÜ
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jõe tn 12
53310187
vello@ek.ee

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>