Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Läbilõige III-III'





K-10 / 76,31 — Kaevandi nr / Suudme abs kõrgus, m

Sügavus maapinnast, m / Proovitud intervall, m — Proovi number

Kaevandi sügavus, m

Kruusa sisaldus (fr >31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr <0,063 mm), %
EK - ehituskruus
EL - ehitusliiv
TL - täiteliiv

Ip-2 / 78,36 — Interpoleerimispunkti nr / Maapinna abs kõrgus, m

3,35 — Interpoleeritud lamami sügavus maapinnast, m

Pa-4 (EGF3431) 80,68 — Puuraugu nr / Suudme abs kõrgus, m

2,0 / 3,5 — Pr. 2 — Proovi number ja proovitud intervall, m

10,5 — Puuraugu sügavus, m

Aksli 66201:001:0715 — Katastriüksuse tunnus, piir ja nimi

Kasvukiht

Orgaanikarikas liiv

Peenliiv

Jämedateraline liiv

Kruusakas liiv (fr. >31,5 mm üle 15%)

Kruus (fr. >31,5 mm üle 35%)

Savikas liiv

Moreen

Lubjakivi

Tee kaitsevöönd

1:2 — Kaevandamisel jäetava nõlva nõlvus 1:2 vastab kaldele 26°

Mäeeraldise piir

Mäeeraldise teenindusmaa piir

Külgneva mäeeraldise piir

Külgneva mäeeraldise teenindusmaa piir

Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru, pT - passiivne tarbevaru, pR - passiivne reservvaru)

Pähnimäe maastikukaitseala

Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress Veltsi III liivakarjäär Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Haljala vald, Lääne-Viru maakond	Joonise sisu Geoloogilised läbilõiked I-I'...III-III'
Loa omanik **OÜ Verston Eesti** Pärnu 128, Paide linn, 72720 Järvamaa info@verston.ee	Graafiline lisa 2/3 Mõõtkava H 1 : 1000 V 1 : 200
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas Tauri Põldema /Allkirjastatud digitaalselt/ Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/ Kuupäev 31.01.2025 Töö nr 25/5111