

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT lasteae

Nr 9.3-2/24/3846-2

(asja nr. Deltas)

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☐ hinnangu taotlus koolile;
☐ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;
☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus (taotluse täpsustus)
☐ (muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Freenature OÜ

Isikukood/registrikood: 11069584

Elukoht/asukoht: Krüsantheemi tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Telefon: : Kristiina Sillaste, juhatuses liige, 5665 6665, kristiina.sillaste@pesa.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule^{1,2}
☒ nõuded päevakavale^{3,4}
☐ nõuded õppekorraldusele³
☐ nõuded toitlustamisele⁵
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused¹
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused¹
☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☒ joogivee analüüsi tulemus⁷
☒ töötajate tervisetõendid⁸

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: Põnnipesa Lasteaed, Kaluri maja ruumid, maa-ala, töötajate tervisetõendid, dokumentatsioon.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Marianne Reinart,

Tel: 5866 4816, e-post: marianne.reinart@terviseamet.ee

¹Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele“

²Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

³sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

⁴sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

⁵sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁶sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“

⁸nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: : “ 22.” aprill 2024. a. kell 10.00 kuni 10.25

Kontrolli juures viibis: Kristiina Sillaste, juhatusel liige, 5665 6665, kristiina.sillaste@pesa.ee
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:
KOOLIEELNE LASTEASUTUS/KOOL:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Lasteaia õue-ala asub eemal, omaette aiaga piiratud maa-ala, mis on haljastatud ja varustatud sobivate mänguvahenditega. Jälgida turvalise aluskatte olemasolu mänguvahenditel, mille kukkumiskõrgus on üle 1 meetri. Ronimisseintel ja liurennidel jälgida piirete olemasolu (ronimisseinal abiköis).

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Hoonel on kasutusluba. Lasteaia ruumid asuvad esimesel korrusel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused:

Esitatud valguse mõõtmise tulemused.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Hoones on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Tehnoseadmed puuduvad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

- ☐ jah
☒ ei

Märkused: Esitatud vee mikrobioloogiline analüüs. **Puudu vee keemiline analüüs.**

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Lasteaia ruumid asuvad esimesel korrusel, kokku 3 rühma.

Liitrühmas „Murupõnnid“ on lapsed vanuses 1,5 - 4 aastat, **kuni 20 last**. Ruumidesse on eraldi sissepääs, omaette garderoob ja tualettruum. Tualettruumis on 4 kraanikaussi, 2 tualettpotti, väikelastepotid koos riuliga ja alusvanniga käsidušš. Mängutoa pindala on 66,2 m2, magamistoa pindala on 43,3 m2 (kasutusel sahtelvoodid). Tagatud on 2 m2 iga lapse ja täiskasvanu kohta. Ruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad.

Aiarühmades Merepõnnid ja Rannapõnnid on lapsed vanuses 3 -7 aastat, **kokku 24 last**. Neil on ühine sissepääs, garderoob ja tualettruum. Tualettruumis on 3 tualettpotti eraldatud kabiinidega, 4 valamut ja alusvanniga käsидуш. Eraldi on söögisaal 27,6 m², korraga sööb 1 aiarühm.

Mängu- ja õppimisruume on kolm (23,1 m², 24,6 m² ja 51,7 m²). Magamisruume on kolm (41,1 m², 7,8 m² ja 24,9 m²), kasutuses on sahtelvoodid.

Tagatud on 2 m² iga lapse ja täiskasvanu kohta. Ruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad.

Suvel on plaanis kahe rühma **garderoob eraldada ja võtta kasutusele teine tualettruum** kahe tualettpoti, kahe valamut ja alusvanniga käsидуш. Määrus 131 lg 5 „Lasteasutuse **igal rühmal** peavad olema rühmaruumid: mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruum, vajadusel toidu jaotamise koht ja riidekuivatusruum või -kapp. Ruumides peab olema piisavalt liikumisruumi last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks“.

Kõikidel rühmaruumide akendel on valgust reguleerivad katted. Tagatud on nii päeva- kui ka tehisvalgus, esitatud tehisvalguse mõõtmise tulemused.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Toitlustaja on Mervir OÜ. Toit tuuakse termoskastides.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad **koolieelsele lasteasutusele** kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud riskianalüüs, päevakava.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Päevakava ja õppekorraldus vastavad **koolile** kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele

☒ jah Esitatud 9 töötaja tervisetõendid.

☐ ei

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

Jälgida, et lasteruumides oleksid kõigil elektripistikupesadel lapsekaitsed peal. Lisaks muudele pindadele mitte unustada ka kõrgetelt kappidelt tolmu pühkimist. Kõik puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalidega ruumid ja koristuskapid peavad olema lukustatud.

Ühel aiarühmal **puudub** tualettruum ja eraldi garderoobi ala.

Esitamata joogivee **keemiline analüüs**.

Esitamata radooni mõõtmise tulemusi. (Teostada mõõtmised talvel akrediteeritud mõõtja poolt)

Määrus nr 131 §9 lg 4 „Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³) ja gammakiirguse doosikiirgus alla 0,5 mikrosiiverti tunnis (µSv/h)“.

Esitamata on joogivee keemiline analüüs.

☐ **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

☒ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

Ametnik: Marianne Reinart

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja¹: Kristiina Sillaste

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.

