



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

12.09.2024 nr 7.2-2.1/5894

Märgukiri

29.08.2024 viis Päästeameti Põhja päästikeskus kontrollkäigu raames nr 7.2-6-2024-2011 raames läbi paikvaatluse Mittetulundusühing Soesauna Talu hoonetes, aadressiga Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Soesauna.

Paikvaatustel tuvastati, et territooriumil paikneva ehitise kohta ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldiste auditi protokoll. Info viimase auditi kohta: Paigaldiste ja seadmete kasutuslubade kontroll | JVIS (ttja.ee) süsteemis puudub.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästikeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib, et hooned, aadressil Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Soesauna asuvate hoonete elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästikeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Renžina

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästikeskus

Anna Renžina
+372 53607604
anna.renzina@rescue.ee