



MAA- JA RUUMIAMET

MAAPARANDUSE JÄRELEVALVE PROTOKOLL

nr KP_2609512

KONTROLLITAVAD NÕUDED	TEENUS	
Avarii põhjuste uurimine	Määramata	
KLIENT	ETTEVÕTTE KOOD	
TRANSPORDIAMET	70001490	
ESINDAJA	TELEFON	E-MAIL
IVAR UNT	+372 620 1200	info@transpordiamet.ee

TUVASTATUD ASJAOLUD

Riigitee nr. 23208 Hargla kool - Kõivu tee "veeuputus" üle kinnistute 77901:005:0146 ja 77901:005:0145 Lahendus probleemile on : Kooskõlas kinnistuomaniku Aina Veide nõusolekuga kaevata lahti suue (hiljem puhastada eesvoolukraav pikemalt) ; teha kontrollkaeve transpordiameti teemal; kui rike on ülemisel kinnistul(kooskõlastada tegevus omanikega Harri Varblane ja Julia Varblane) ol. olev kaev võib olla maetud, siis see korda teha.
Liigvee probleemi lahendamisel teha järelkontroll.

KONTROLLITAVA ESINDAJA SELGITUSED

Lahendame probleemi teehooldejaid kasutades(uuringud+vajadusel torustiku vahetus ja lisakaev)

KINNISASJA ANDMED

Katastritunnus	Omanikud/volitatud esindaja
77901:005:0144	HARRI VARBLANE, JULIA VARBLANE
77901:005:0145	AINA VEIDE
77901:005:0146	TRANSPORDIAMET

ASUKOHA ANDMED

Maakond	Linn/vald	Küla/asula
Valga maakond	Valga vald	Kalliküla

REGISTREERINGU ANDMED

Süsteemi kood	Ehitise kood	Nimetus
9115920010010	001	TAMMEKÜLA 69-1

NÕUETE KONTROLL

KONTROLLITUD NÕUDED

Avarii põhjuste uurimine	Tulemus
Avarii põhjuste uurimine	Ei
Pinnavesi ujutab üle riigi tee 23208 ja halvendab selle kandevõimet, on ohtlik liiklejatele.	

MENETLUSTOIMINGU INFO

KOHAEALNE KONTROLL	
Kuupäev: 22.09.2026	Aeg: 09:00 - 10:10
PROTOKOLLI KOOSTAMINE	
Kuupäev: 23.09.2026 - 23.09.2026	Kestus: 6 (h)
KONTROLLI LÄBIVIIMISE KOHT	
Valga vald Kalliküla	
KONTROLLI LÄBIVIIMISE MAAKOND	
Valga maakond	
KONTROLLI ISELOOM	
Esmane, Etteteatatud, Kontroll	
KOHALDATUD MEETMED	
Küsitlemine	
KLIENT ANDIS NÕUSOLEKU	KLIENT EI ANDNUD NÕUSOLEKUT
Valdusesse sisenemine, Valduse läbivaatus, Vallasasjade läbivaatus	Puudub
ISIK ON ANDNUD NÕUSOLEKU MENETLUSES DOKUMENTIDE ELEKTROONILISEKS KÄTTETOIMETAMISEKS	
Jah	
KONTROLLI JUURES VIIBISID	
Ivar Unt	
KONTROLLI JUURES VIIBISID MARU AMETNIK(UD)	
Puudub	
DOKUMENDID	
Dokumendi tüüp	Nimetus
Foto	Kuvatõmmis 2026-09-23 081242.png
Foto	64.jpg
PROTOKOLLI KOOSTAJA (AMETINIMETUS JA NIMI)	ALLKIRI
SULEV MURU	/Allkirjastatud digitaalselt/
AMETINIMETUS	
maaparanduse osakonna maaparandushoiu büroo peaspetsialist	