



## Menetlustoimingu protokoll

**Aeg ja ilmaolud**

(kuupäev ja vaatluse alguse ning lõpu kellaaeg, ilm, sademed, õhutemp.):

07.05.2024 kell 10.08 pilvine ilm

**Koht** (riigitee number

ja nimi, km, tee osa (pp, vp, telg), vald, küla, linn):

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 186,7

**Eesmärk** (protokolli koostamise eesmärk):

Teekaitsevööndisse kooskõlastamata paigaldatud liiklusmärgi teekaitsevööndist eemaldamise kontrollimine.

**Osalejad**

(paikvaatluse läbiviijad):

Jaan Pärna

**Vaadeldav objekt**

(n: ebaseaduslik mahasõit, kooskõlastamata reklaam, materjali ladustamine kaitsevööndis jms rikkumise aluseks olev objekt):

Teekaitsevööndisse loata paigaldatud liiklusmärk „Daago OÜ“

**Vaatlusel****kasutatud****töövahendid** (n:

mõõdulint, ELTRIP, fotoaparaat jms):

Mobiiltelefon Samsung Galaxy XCover 5 (foto tegemiseks), ELTRIP.

**Paikvaatluse****tulemused** (kohapeal

tuvastatud asjaolud, rikkumise sisu kirjeldus, mõõtmistulemused, õigusnormi säte mida rikutakse):

Liiklusmärk tähtjaks, 03.05.2024 eemaldamata. Paigaldatud alt kõige ülemiseks. Paigaldamiseks teekaitsevööndisse Transpordiamet väljastanud keelduva otsuse.

**Ebaseadusliku tegevusega:**☐

Ohustatakse teed või selle korra kohast kasutamist

☐

Takistatakse tee hooldamist

☐

Kaasneb oht inimese elule, tervisele või varale

☒

Muu: vastuolus liiklusemärgi paigaldusnõuetega.

**See seisneb:**

Puudub Transpordiameti luba.

---

**Teadmiseks**

(taustainfo jms):

<b>Esitatud taotlused</b>	

**Lisad** (fotod, skeemid jms):

Foto nr 1 liiklusemärgist



**Koostas:** Jaan Pärna  
Peaspetsialist,  
Teehoiuteenistus, järelevalve osakond