

Riigimetsa Majandamise Keskus
jogevamaa@rmk.ee

Kutse piiri kättenäitamise juurde ilmumiseks

Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Tarakvere külas **Lepa (71301:001:0771)** ja **Jaskametsa (71301:001:0601)** katastriüksuste vaheliseks piiride muutmiseks teostatud mõõdistamistöõde käigus mõõdeti kuute looduses olemasolevat piirimärki (piiripunktide ja piiride skeemil punktid nr 5, 6, 7, 12, 21 ja 22), paigaldati üks piirimärk (piiripunktide ja piiride skeemil punkt nr 14) ja taastati kaks piirimärki (piiripunktide ja piiride skeemil punktid nr 13 ja 20). Teie halduses olevate **Halliku metskond 130 (71301:001:0459)**, **Halliku metskond 98 (71301:001:0255)**, **Halliku metskond 177 (71301:001:0411)**, **Halliku metskond 14 (71301:001:0640)** ja **Halliku metskond 168 (71301:001:0358)** katastriüksuste ning mõõdistatavate **Lepa** ja **Jaskametsa** katastriüksustega ühistel piirilõikudel. Piiripunktis nr 20 asendati nõuetele mittevastav piirivai nõuetele vastava metalltoruga.

Käesolevaga kutsume Teid, kui **Lepa** ja **Jaskametsa** katastriüksustega piirnevate katastriüksuste omanikku, **Lepa** ja **Jaskametsa** katastriüksuste piiriprotokolli allkirjastamisele ning piiride kättenäitamise juurde maastikul **21. novembril 2022 kell 10.00** mõõdistatavale **Lepa** katastriüksusele.

Piiriprotokoll koostatakse digitaalselt ning allkirjastatakse võimalusel kõigi osapoolte poolt samuti digitaalselt. Juhul, kui soovite piiriprotokolli allkirjastada paberil, andke sellest teada hiljemalt piiride maastikul kättenäitamisel.

Juhul, kui Te jätate piiride ja piirimärkide kättenäitamisele ilmunata või oma seisukoha kirjalikult esitamata, loetakse maastikul kätte näidatud piirimärgi/piiri asukoht Teiega kokkulepituks ja piirimärkide alalhoiukohustus teatavaks tehtuks märkusteta.

Maamõõtja tuleb looduses piirimärke ja piire kätte näitama ainult siis, kui Te annate enda kohale ilmumisest teada hiljemalt 18. novembriks telefonil 5600 3704 või e-posti aadressil mihkel@geobaltica.ee.

Lugupidamisega

Mihkel Neeme
maamõõtja (tegevuslitsents nr 711 MA-k)

Tel. 55 17 551, e-mail mihkel@geobaltica.ee

Lisa: Piiriprotokoll (projekt)

PIIRIPROTOKOLL nr LY2201200180

Jõgeva maakond Mustvee vald Tarakvere küla

Lepa ja Jaskametsa

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Mihkel Neeme (litsents 711 MA-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja-isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Lepa (71301:001:0771)	AS Baltwood, juhatuse liige Andras Kaasik	e-kiri 10.11.2022		
Jaskametsa (71301:001:0601)				
Paju (71301:001:0591)	Risto Etti	10.11.2022		
Paju (71301:001:0592)				
Halliku metskond 130 (71301:001:0459)	Eesti Vabariik, Riigivara valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus	e-kiri 10.11.2022		
Halliku metskond 14 (71301:001:0640)				
Halliku metskond 98 (71301:001:0255)				
Halliku metskond 177 (71301:001:0411)				
Halliku metskond 168 (71301:001:0358)				
Jaska liivakarjäär 2 (71301:001:0357)	Eesti Vabariik, Riigivara valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Maa-amet	e-kiri 10.11.2022		
Tõrre (71301:001:1450)	AS WOODWELL	e-kiri 10.11.2022		

Piirikirjeldus – Suur-Jaska

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 3 m tee teljest	olemasolev	1)
2	teemaa serva punkt	sirgjooneline	-	-	1)
3	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
4	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	-
5	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
9	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	-
10	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
11	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
12	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	olemasolev	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
15	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
16	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
19	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
20	metalltoru*	sirgjooneline	*vai asendatud metalltoruga *tunnuspost	taastatud	-
21	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
(sisepiir)					
23	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
26	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
27	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
28	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
30	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-

Piirikirjeldus – Väike-Jaska

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
23	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
26	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
27	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
28	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
30	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-

Piiride kindlakstegemine:

- 1) **Põhjus:** Piiripunktide 1 ja 2 vahel kujutatud tee asukoht Lepa ja Paju katastriüksuste plaanidel on vastuolus tee asukohaga maastikul.

Selgitus: Lepa ja Paju katastriüksuste piiriprotokolli järgi kulgeb piir piirilõigus 1-2 mööda tee lõunaserva (katastriüksuste plaanidel on tee laiuseks märgitud 6 m). Lepa ja Paju katastriüksuste plaanidel on tee kujutatud kaarega lõuna suunas, maastikul teeb tee kaare põhja suunas. Lepa ja Paju katastriüksuste plaanide koostamisel on tuginetud algele katastri aluskaardile, millel tee asukoht on valesti määratud. Tee teeb sarnaselt maastikul oleva situatsiooniga kaare põhja suunas ka 1930-1944 talupiiride skemaatilisel kaardil. Maastikul olemasolev piirimärk nr 1 asub 3,00 m kaugusel tee teljest ja maastikul olemasolev piirimärk nr 3 asub 3,27 m kaugusel tee teljest. Piiripunkt nr 2, mis on tähistamata teemaa serva punkt, asub piirilõigu 3-4 pikendusel 3,00 m kaugusel tee teljest.

Tulemus: Arvestada piiripunktis nr 2 tähistamata teemaa serva punkti ning piiripunktides nr 1 ja 3 olemasolevaid metalltorusid ja piiri kulgemisega piirilõigul 1-2 mööda tee lõunapoolset serva 3,00 m kauguselt tee teljest.

Märkused:

Piiripunktides nr 4, 5 ja 9 tuvastati piirimärkidena betoonist postid, mis on paigaldatud LY2005272877 ja LY2005282903 mõõdistamise käigus maamõõtja Lembit Luts poolt. Varasemalt on antud piiripunktides piirimärke kirjeldatud metalltorudena.

Piirilõigus 12-13 kirjeldati piiri kulgemist sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki lähtudes Halliku metskond 98 katastriüksuse piirikirjeldusest. Jaskametsa katastriüksuse piiriprotokollis on antud piirilõik kirjeldatud mööda kraavi kulgevana, kuid looduses antud piirilõigul kraavi enam ei eksisteeri.

Piiripunktis nr 13 taastati piirimärk arvestades Halliku metskond 98 katastriüksuse piiriandmeid.

Piirilõigul 13-14 muudeti piiri kulgemise viisi sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki, kuna looduses antud piirilõigul kraavi enam ei eksisteeri. Piirimärk nr 14 on paigaldatud kraavi otsa.

Piiripunktidesse nr 18 ja 19 taastati piirimärgid arvestades Tõrre katastriüksuse piiriandmeid.

Piiripunktis nr 20 asendati nõuetele mittevastav piirivai nõuetele vastava metalltoruga.


Piiripunktidesse nr 24, 25, 26, 27, 28 ja 29 paigaldati piirimärgid seoses Lepa ja Jaskametsa katastriüksuste piiride muutmisega.

Asjaosaliste märkused ja taotlused: Puuduvad

PIIRIPUNKTIDE JA PIIRIDE SKEEM

MUSTVEE VALD TARAKVERE KÜLA

Lepa ja Jaskametsa




LEPPEMÄRGID

Aluskaart: Maa-amet 2022

- mõõdistatud katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- tähistatud piiripunkt
- tähistamata piiripunkt
- ① piiripunkti number

PIIRIDE KINDLAKSTEGEMIST SELGITAV SKEEM



LEPPEMÄRGID

- kindlaks tehtud piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- 1 piiripunkti number
- kindlaks tehtud piirimärk
- olemasolev piirimärk