



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/24/3848-3

Hinnangu koostamise kuupäev: 09.05.2024

Hinnangu taotleja: Freenature OÜ, registrikood 11069584, Krüsanteemi tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Välja antud: Freenature OÜ, registrikood 11069584, Krüsanteemi tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa, Põnnipesa lasteaed, Marjamaa maja.

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): Lasteaed

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ mitteeluruumi üürileping

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Põnnipesa Lasteaia Marjamaa maja hoone on II. korruseline ja kahe rühmaga (1 sõimerühm ja 1 aiarühm).

Lasteaial on omaette aiaga piiratud maa-ala, mis on haljastatud ja varustatud sobivate mänguvahenditega.

Esimesele korrusel planeeritakse ruumid lastele vanuses 1,5 -3 aastat, **kuni 14 last**, pindalaga 46,9 m². Lisaks on võimalus kasutada koos liitrühmaga mängu-, õppe- ja söögituba 24,9 m², tagatud on 4 m² põrandapinda iga lapse kohta. Lõunauinakuks on kasutada kergvoodid. Ruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad. **Garderoob ehitatakse 2024 suvel** (määrus 131, § 6 lg 5 „Lasteasutuse igal rühmal peavad olema rühmaruumid: mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruum, vajadusel toidu jaotamise koht ja riidekuivatusruum või -kapp. Ruumides peab olema piisavalt liikumisruumi last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks“).

Tualettruumis on 2 tualettpotti, väikelaste potid koos riiuliga, 3 valamut (2 madalamat) isikliku hügieeni vahenditega. Lisaks alusvanniga käsidušš, mida saab kasutada ka pottide pesemiseks. Iga kord peale pottide pesemist desinfitseeritakse dušialus. Tagatud on soe ja külm vesi.

Teisele korrusele planeeritakse ruumid liitrühma lastele vanuses 3 -7 aastat, **kuni 16 last**. Liitrühma garderoob asub esimesel korrusel. Lapsed saavad liikuda teisele korrusele mööda treppi, mis on varustatud kahelt pool käetugedega. Mängu- ja magamisruumi pindala on 73,3 m², tagatud on 4 m² põrandapinda iga lapse kohta. Lõunauinakuks on kasutada kergvoodid. **Tualettruumis** on 2 tualettpotti, **(puuduvad tualettpoti ümber vaheseinad ustega)** määrus 131, § 8 lg 5 „Tualetipotid peavad olema üksteisest vaheseinte ja ustega eraldatud“, 3 valamut, alusvanniga käsidušš, tagatud on soe ja külm vesi. Mängu- ja magamisruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad.

Rühmaruumide akendel on valgust reguleerivad katted. Tagatud on nii päeva- kui ka tehisvalgus, esitatud tehisvalguse mõõtmise tulemused. Esitatud joogivee keemiline analüüs, mis vastab tervisekaitse nõuetele. **Esitamata on joogivee mikrobioloogiline analüüs, mille tõttu ei ole võimalik seda hinnata.**

Taotlusega ei esitatud radooni mõõtmistulemusi, mille tõttu ei ole võimalik seda hinnata. Määruse nr 131 § 9 lg 4 kohaselt „Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³) ja gammakiirguse doosikiirgus alla 0,5 mikrosiiverti tunnis (µSv/h)“. Eesti standardi EVS 840:2023 kohaselt tuleb normaalse, kõrge ja ülikõrge radoonisisaldusega piirkondades pärast hoone kasutuselevõttu esimesel talvel teha siseõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel või aktiivses kasutuses olevates keldriruumides (elu- või tööruumid). Mõõtmisi on soovitatav korrata ka järgnevatel aastatel veendumaks, et hoone konstruktsioonidesse pole tekkinud pragusid, kust radoon võib pääseda hoonesse.

Põnnipesa Lasteaia Marjamaa maja, aadressil Marjamaa tee 2, Metsakasti küla, Viimsi vald, Harjumaa ei vasta kehtivatele tervisekaitse nõuetele kuna puudub ühe rühma garderoob, puuduvad vaheseinad tualettpottide ümber. Joogivee kvaliteeti ja radooni sisaldus ei olnud võimalik hinnata.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

58664816 marianne.reinart@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.