

## Piiri kättenäitamise kutse

02 oktoober 2023

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutuse Transpordiamet esindaja  
isikukood/registrikood:  
Aadress:  
Telefon:  
E-post: maantee@transpordiamet.ee

Teostatakse Võru maakond, Setomaa vald, Ulitina küla, 18106 Saatse-Petseri tee(93401:008:0496) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub 18106 Saatse-Petseri tee (93401:008:0496)katastriüksus.

### Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 12 oktoober 2023

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

### Ilumumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehniks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

### Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

### Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

\*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

### Lugupidamisega

Maamõõtja: Meelis Lõhmus (tegevuslitsents nr. 606 MA-k)  
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610  
Telefon: 53912233  
E-post: meelis@geomel.ee

## Piirikirjeldus - 18106 Saatse-Petseri tee

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
2	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
3	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
4	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
5	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
10	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
12	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
13	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--

### Märkused:

Uus piirimärk nr 8 on paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

Käesolevas piirilõigus 1-2-3-4-5-6-7 ja 8-9-10-11-12-13-14 oli piir varasemalt kirjeldatud kulgema 6,0m tee teljest. Antud teeosa on maastikul kasutusest väljas ja osaliselt võsastunud ning sissesõidetud raja asukoht ei vasta kunagisele tee telje asukohale. Kuna enam ei ole võimalik antud piirilõike kirjeldada läbi kauguse tee teljest siis arvestatakse varasemad teemaaserva koordineeritud piiripunktid nr 2, 3, 12, 13 piirimärk paigaldamata piirimärkideks (koordinaatideks määratakse Piiririba varasema möödistusega saadud koordinaadid, hilisem möödistus). Varasemad teemaa serva koordineeritud piiripunktid nr 5, 6, 9, 10 tähistatakse piirimärkidega(koordinaatideks määratakse Metsasalu varasema möödistusega saadud koordinaadid, hilisem möödistus). Käesolevad piirilõigud 1-2-3-4-5-6-7 ja 8-9-10-11-12-13-14 kirjeldatakse kulgema sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki, piiri asukoht maastikul ei muutu.

Piirimärgid nr 4 ja 10 on taastatud vändunud ja korrastamiskõlbmatute metalltorude asemele.

Piiripunkt nr 7 jäetakse piirimärk paigaldamata maaomaniku taotlusel.

Piirimärgi nr 14 on maastikul hävinenud ja jäetakse piirimärk paigaldamata maaomaniku taotlusel. Piirimärk paigaldamata koordinaatideks on arvestatud varasema Piiririba (93401:001:0428) katastriüksuse möödistamisega saadud koordinaadid (hilisem möödistus).

### Piiride kindlakstegemine: --

#### Asjaosaliste märkused ja taotlused: --

Piirimärgid nr 2, 3, 12, 13, 14 on jäetakse maaomaniku Eesti Vabariik, valitseja Siseministeerium, volitatud asutus Politsei- ja Piirivalveamet esindaja taotlusel vastavalt katastriüksuse moodustamise kord §15 p5 piirimärk paigaldamata kuna hakkaks tähistama tulevikus samale omanikule kuuluva Piiririba katastriüksuste vahelist piiri.

Piirimärk nr 7 jäetakse maaomaniku Eesti Vabariik, volitatud asutuse Transpordiamet esindaja taotlusel vastavalt katastriüksuse moodustamise kord §15 p5 piirimärk paigaldamata kuna hooldataval kruusateel ei suudeta tagada piirimärgi säilimist.

### Allkirjad:

# Piiri ja piiripunktide skeem

piiriprotokoll nr LY2308152844  
lisa 1



Leppemärgid:



mõõdistatava katastriüksuse piir



registreeritud katastriüksuse piir



tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata



tähistamata piiripunkt



piiripunkti number

Allkirjad: