

Liis Sindeva

From: koldepst100@hotmail.ee
Sent: pühapäev, 12. veebruar 2023 22:35
To: Liis Sindeva
Subject: Re: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis - vastus
Attachments: Kolde pst 100, Tallinn ATS TJ PS DOK.asice
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Vabandan vastusega viivituse pärast.

Peale 20 aastat staaži KÜ Kolde pst.100, 2023 aasta alguses plaanisin juhatuse liikme kohas lahkuda, kuid kahjuks see ebaõnnestus ja nüüd oleme uute juhatuse valimiste ootel.

Lisan dokumendid, mille ATS paigaldaja projekterija meile saatis.

Veidi hiljem saadan AS G4S Eesti ATS hooldusdokumendid.

Täna mõistmise eest,

Victor Roy
Juhatus liige
KÜ Kolde pst.100, Tallinn

From: Liis Sindeva
Sent: Wednesday, February 8, 2023 12:42 PM
To: koldepst100@hotmail.ee
Subject: FW: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis

Tere

Tuletan meelde, et ootan endiselt alumises kirjas nimetatud dokumente, et saaksin ettekirjutuse p 4 täidetuks lugeda.

Lugupidamisega

Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5304 3968
Liis.Sindeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: Liis Sindeva
Sent: Monday, November 28, 2022 3:05 PM
To: 'koldepst100@hotmail.ee' <koldepst100@hotmail.ee>
Subject: RE: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis

Tere

Teil peaks olema nüüd pärast paigaldamist järgmised dokumendid:

- ehitusprojekt ja teostusjoonised
- paiknemisskeemid
- struktuurskeem
- komponentide vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid
- ATSi vastavusdeklaratsioon
- kasutusjuhend
- paiknemisskeemid
- tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon
- katsetamise ja mõõtmise protokoll
- hooldusjuhend ja hoolduspäevik
- seadmete ja süsteemide blokeeringud ja/või rakendused.

Neid kõike ei ole mulle vaja saata, kuid saatke mulle palun **ATSi vastavusdeklaratsioon, foto hoolduspäevikust (mis tõendab, et on sõlmitud leping), paiknemisskeemid, hooldusjuhend ja hooldusaktid.** Pärast seda saan ettekirjutuse p 4 täidetuks lugeda.

Ma vestlesin korteri 15 omanikuga telefoni teel. Ta ütles, et varem jäi ATS korterisse paigaldamata, kuna seal toimus remont. Praeguseks pidi olema remont lõppenud ja saab korteri süsteemiga ühendada. Palun helistage talle ja leppige koos kokku kuidas edasi minna. Ta ootab teie kõnet.

Lugupidamisega

Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5304 3968
Liis.Sindeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: koldepst100@hotmail.ee <koldepst100@hotmail.ee>
Sent: Sunday, November 20, 2022 10:56 PM
To: Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>; PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>
Subject: KU Kolde pst. 100 ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664 - 4. ATS valmis

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

KÜ Kolde pst.100, aadress Kolde pst,100, Tallinn, ETTEKIRJUTUS 18.03.2019 nr 7.2-6.2/664

4. Varustada hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS).

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022 -on täidetud.

Süsteem on paigaldatud ja töötab.

AS G4S Eesti on sõlmitud teenindusleping.

Millised on meie järgmised sammud?

Anult, Kolde pst.100-15, omanik STOMATOLOOGIA PLUS OÜ, on ühendamata ja ei kontakteeru.

Palun abi selle probleemi lahendamisel.

Lugupidamisega

Victor Roy

Juhatuse liige

KÜ Kolde pst.100, Tallinn