

PIIRIPROTOKOLL nr LY2402130412
Pärnu maakond Lääneranna vald Äila küla

Lihula metskond 70

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Indrek Sauväli (litsents nr 617 MA-k, välja antud 26.02.2020) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Lihula metskond 70 19502:001:0281				
Lihula metskond 8 19502:001:0132				
Järve 19502:002:0660				

Piirikirjeldus- Lihula metskond 70

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemasolev	-
2	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
3	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
4	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
5	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
6	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
7	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
8	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
9	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
10	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
14	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
15	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
16	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
17	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
12	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
13	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-

Piirikirjeldus- Raatsiotsa liivakarjäär 3

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
12	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
17	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
16	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
15	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
14	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
10	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
11	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-

Piiride kindlakstegemine: -

Märkused:

Piirimärgid nr 5, 6, 9, 11 ja 13 paigaldati Lihula metskond 70 katastriüksuse plaani alusel ja tähistati metalltorudega.

Piirimärgid nr 10, 12, 14, 15, 16 ja 17 paigaldati Lihula metskond 70 katastriüksuse jagamise plaani alusel ja tähistati metalltorudega.

Järve katastriüksuse plaanil olev piirimärk nr 10, milleks oli betoonpost lebas lahtiselt kraavi põhjas. Analüüsides Järve katastriüksuse piiriandmeid ilmnas, et see piirimärk asus kraavi kirdepoolisel perval. Seega oli tegu ringpiiri välise piirimärgiga ja seepärast jäeti see piirimärk taastamata. Piirile paigaldati uus piirimärk nr 2, mis tähistati metalltoruga. Piiri asukoht maastikul on muutmata.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:



LEPPEMÄRGID:

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 54 piiripunkti number

Aluskaart Maa-amet 2024