


- Samaaegselt Tähkvere laut katastriüksusega on töös Ristinurga katastriüksuse jagamine.


Piiripunktide ja piiride skeem

Piiriprotokolli nr LY2310183811

Lisa 1



Väljakanne



LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt
- 1 Piiripunkti number

Vilma Avi.....

Ester Puusepp.....

Piirikirjeldus – Tähkvere laut

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
		sirgjooneline			1)
8	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	1)
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
15	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	1)
17	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
18	metalltoru*	sirgjooneline	*maa all 5cm	olemasolev	-
19	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
20	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
21	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	taastatud	-
		veekogu telg			
22	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
25	nurkraud	sirgjooneline	-	olemasolev	-
26	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
27	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
28	metalltoru	teemaa serv*	*3,5m tee teljest	paigaldatud	2)
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	2)
30	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	2)
31	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-