



MAA- JA RUUMIAMET

Ivar Unt
Transpordiamet
Ivar.Unt@transpordiamet.ee

Teie 13.11.2025 nr 5-1/5/2025-8

Meie 02.12.2025 nr 7-1/25/16901-4

Valgamaa kruusateede säilitusremont 2026

Teavitame, et Transpordiamet soovib teostada 2026. aastal Valga maakonnas asuvatele 23142 Ruuna-Pringi tee, 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee ja 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee kruusateede säilitusremonti. Tööde käigus kaevatakse tee kõrvale kraav (asukohtades, kus see on võimalik), eemaldatakse vallid teepeenardelt, vahetatakse lagununud teetruubid, vajadusel rajatakse mahasõidud koos truupidega, langetatakse puud ja võsa teemaalt ning uuendatakse kruusa kulumiskihti paksusega 15 cm.

Otepää vallas Kubuna külas 23142 Ruuna-Pringi tee katastriüksus (tunnus 60802:003:1111) piirneb maaparandusehitistega Kibena-1 (maaparandussüsteemi/ehitise kood 3101340020180/001), Kibena-3 (3101130020270/001), Kroonimäe-1(3101340020180/002), KROONIMÄE-2 (3101130020270/003) maa-alaga ning katastriüksust läbib maaparandusehitiste Kibena-1 (3101340020180/001) ja Kroonimäe-1 (3101340020180/002) avatud eesvool.



Foto 1 Maa- ja Ruumiameti aerofotost Foto 2 Maa- ja Ruumiameti kaldaerofotost

Kroonimäe-1(3101340020180/002) drenaažikaev paikneb ligikaudu 1,70 km, 6 m kaugusel tee äärest.



Foto 3 Maa- ja Ruumiameti aerofotost

KROONIMÄE-2 (3101130020270/003)
drenaažikaev paikneb ligikaudu 1.96 km,
ligikaudu 5 m kaugusel tee äärest.



Foto 4 Maa- ja Ruumiameti aerofotost

KROONIMÄE-2 (3101130020270/003)
drenaažikaev paikneb ligikaudu 2,27 km-l ning
ligikaudu tee servast 9 m kaugusel.

Maaparandusehitiste Kibena-1 (3101340020180/001) ja Kroonimäe-1 (3101340020180/002) avatud eesvoolul olevate truupide osas teostati ülevaatus 26.11.2025. a. Ülevaatus eesmärgiks oli välja selgitada truupide T1 ja T2 seisukord.



Joonis 1 ja 2 Väljavõtted Maa- ja Ruumiameti põhikaardist

Maaparandusehitiste Kibena-1 truup T1 pikkusega 12 m, läbimõõt 75 cm. Truubi sissevool risustunud voolutakistustega, otsak uhtunud. Truubi väljavool rohtu kasvanud ja truubis sete 15 cm. **Truup vajab korrastamist.**

Kroonimäe-1 truup T2 sissevool korras, väljavool risustatud (autorehvid). Truup korras



Foto truubist T1, mis vajab korrastamist



Foto truup T2 väljavoolust

Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond rõhutab, et tööde käigus tee kõrvale kraavi kaevamisel tuleb arvestada maaparandusehitiste drenaaži kaevudega, neid ei tohi kahjustada ega katta kaevetöödel tekkiva mullaga. Samuti tuleb korrastada maaparandusehitise *Kibena-1* avatud eesvoolul asuv truup ning eemaldada voolutakistused *Kroonimäe-1* avatud eesvoolul paiknevalt truubilt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Taimi Kirs
nõunik
Maaparanduse osakond

Taimi Kirs
+372 5303 8977 taimi.kirs@maaruum.ee