25161 Kose- Käbli Haanja looduskaitsealal ohtlikud puud					
Pildi nr.	algus km	lõpp km	teostatav töö	puude arv (orienteeruv)	paiknemine tee suhtes
515	12,87		võra	2	paremal
516	13,406		lõikus (kooldunud puud teepoole)	10	vasakul
517	13,519		lõikus (kooldunud puud teepoole)	2	vasakul
518	14,511		lõikus (kooldunud puud teepoole)	4	paramal
519	14,616		lõikus (kooldunud puud teepoole)	6	paremal- vasakul
520	14,716		lõikus (kooldunud puud teepoole)	5	vasakul
	15,513		lõikus (kooldunud puud teepoole)	5	paremal
	15,644		võra	2	vasakul
521	18,215		lõikus (kooldunud puud teepoole)	3	paremal
				39	
522- 527	18,588	20,748	lõikus (kooldunud puud teepoole)	olukord halb, teemaa kahele poole teed	paremal
	19,243	20,529	lõikus (kooldunud puud teepoole)	väike 4 m- 9,5 meetrini	vasakul
528	21,103		lõikus (kooldunud puud teepoole)	6	paremal
529	21,358		võra		paremal
530- 531	21,61	22,241	võra (Ruusmäe)	1 lõigata, freesida	paremal- vasakul

kõik puud asuvad teemaalt väljas kuid võra on teemaal