

UURINGUPUURAUKUDE LIKVIDEERIMISE AKT

Objekti nimetus: Elbu VIII uuringuruum (geoloogilise uuringu luba L.MU/514965).

Uuringuruumi teenindusala: Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Halinga metskond 2 (katastritunnus 62401:001:2063, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) maaüksus.

Uuringupuuraukude asukohad: Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Halinga metskond 2 (katastritunnus 62401:001:2063) maaüksus.

Puuraukude rajamise aeg: uuringupuuraugud rajati ajavahemikul 24.10 - 28.10. 2022.

Uuringupuuraugud: 19 puurauku (sondeerimispunkti) sügavusega kuni 6,3 m rajati käsi-puuriga, puurimise diameeter 30 - 50 mm. Rajatud uuringupuuraukude sügavused ja asukohtade koordinaadid on antud käesoleva akti lisas 1.

Uuringupuuraukude likvideerimise põhjus: geoloogiline ülesanne täidetud.

Likvideerimise aeg ja moodus: puuraugud likvideeriti vahetult pärast nende rajamist. Kuna turvas on plastne materjal, mis sisaldab üle 90% vett, täitusid puuraugud pärast puuri väljatõstmist turbaga ning täiendavad tööd nende likvideerimiseks ei olnud vajalikud. Uuringupuuraukude ümbrus on korrastatud ja uuringuruumi teenindusala keskkonnaseisundit ei ole kahjustatud.

Uuringuloa valdaja */allkirjastatud digitaalselt/*

Mikk Sarv
AS Nurme Turvas

Uuringutöö teostaja */allkirjastatud digitaalselt/*

Rein Ramst
OÜ Inseneribüroo STEIGER

Maaomanik */allkirjastatud digitaalselt/*

Aliis Kevvai
RMK Vändra metskond