

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

nr 9.3-2/25/5340-4

(asja nr. Deltas)

Kontrolli põhjus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☐ hinnangu taotlus koolile
☒ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele (1 rühm, 20 last)
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus:.....
(taotluse täpsustus)
☐
(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Väike Päike Kesklinn OÜ

Isikukood/registrikood: 16620822

Elukoht/asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 11, 10120

Telefon: +372 5050 941

e-post: sven.soomuste@lasteklubi.ee

Esindaja: Sven Soomuste, juhatuse liige, sven.soomuste@lasteklubi.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule^{1,2}
☒ nõuded päevakavale^{3,4}
☐ nõuded õppekorraldusele³
☒ nõuded toitlustamisele⁵
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused¹
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused¹
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☒ joogivee analüüsi tulemus⁷
☐ töötajate tervisetõendid⁸
☒ korrusplaanid
☒ päevakava ja riskianalüüs
☒ kasutusluba

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: Väike Päike Kesklinn OÜ lastehoid ja selle maa-ala aadressil Suve tn 5, Tallinn

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suve tn 5

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Eva Puhm, 55943258, eva.puhm@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

¹Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele“

²Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

³sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

⁴sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

⁵sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁶sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

⁸nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Kontrolli kuupäev/kellaeg: 06.08.2025 kell 09.58 kuni 11.04

Kontrolli juures viibis: Janne Ojanurm, lastehoidude piirkonnajuht, +372 5689 7123, janne.ojanurm@lasteklubi.ee

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

B. KOOLIEELNE LASTEASUTUS:

Maa-ala vastab koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei

Õueala on tegevusteks võimalusi pakkuv ja ohutu ning aiaga piiratud. **Õuealal on liumägi kinnitatud terrassil kännu külge, mis kujutab endast ohtu laste turvalisusele.**

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d), valgustus, ventilatsioon, müratase ja joogivesi vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“. Kasutusluba väljastatud 28.08.2013.

AS ELRATO VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. 449/6, 03.07.2013. Esitatud tehisvalgustiheduse mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Töökeskonna Uuringud OÜ VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE PASSISTAMINE, töö nr 213-048, 09.07.2013. Esitatud ventilatsioonisüsteemi mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Töökeskonna Uuringud OÜ TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE, töö nr 213-069. Mõõtmise aeg: 09.09.2013. Mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Rahvatervise labor, joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll NH2024/V152484M, väljastamise kuupäev 31.10.2024. Esitatud mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Lasteaia ruumidena kasutatakse hoone 2. korrusel ruume 111A ja 111B (magamisruumid, kokku 62,5 m²) ning 3. korruse ruume (mänguruumid, kokku 91,6 m²). 2. korrusel on tualettruum pindalaga 6,8 m², kus on kaks tualetipotti ning kaks valamut ja dušialus. 3. korrusel on tualettruum pindalaga 5,9 m², kus on kaks tualetipotti ning kaks valamut ja dušialus. 1. korrusel asuvad abiruumid (garderoobid nr 004 ja nr 005, lasteaia köök, koristaja ruum, tualettruum, koridor) ning fuajee, muusikasaal ja võimlemissaal.

Lasteaias on võimaldatud magamiskoht 20 lapsele, kasutusel on sahtelvoodid. Magamisala akende ees on pimendavad rulood. Kõik aknad on varustatud kardinatega. Lasteaia aknad võimaldavad tuulutamist.

Teenust pakutakse lastele vanuses 3 kuni 6 aastat.

Teenuse osutamise aeg on kell 8.00-18.00.

Koristusvahendeid hoitakse eraldi lukustatavates koristusruumides 1. ja 2. korrusel, kus on ka valamud.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Lasteaias on oma köök. Päevaplaani kohaselt toimub kell 9.00-9.30 hommikusöök, kell 12.00-12.30 lõunasöök ning 15.30-15.45 õhtuode. Objekti ülevaatusel ei kontrollitud menüüsid ja toidu kaloraaži.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused puuduvad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele

☐ jah

☐ ei

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud tervisetõendeid.

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: ei kasutatud tehnilisi vahendeid.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

.....

☐ **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

☒ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

Ametnik: Eva Puhm, (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)