

AS ATEA  
Pärnu mnt. 139C, Tallinn  
6593190

**HOOLDUSTÖÖDE ÜLEANDMISE VASTUVÕTMISE AKT**  
**AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI**  
**KVARTAALSE HOOLDUSE KONTROLL- LEHT**  
koostatud 2 eksemplaris

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1  
„Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,  
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi  
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJEKT:</b> NERESU SPA            | <b>Kontaktisik:</b> |
| <b>Address:</b> AIA 48, MARJA-JOESUU | <b>Mob/Tel:</b>     |
| <b>Hooldusleping nr :</b>            |                     |

| Keskseadmed                             | Tüüp    | Testitud                  | Märkused |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Süst. keskseade                         | STABCH  | 1                         |          |
| Kas on konfiguratsiooni muudetud?       |         |                           |          |
| Akud                                    | NP38/12 | 21.....Ah, 13,2V, .....t° |          |
|                                         | NP38/12 | 20.....Ah, 13,2V, .....t° |          |
| kontrollida reservtoite akude mahtuvust |         |                           |          |
| Indikatsioonipaneel                     | STABCH  | 1                         |          |
| Lühiseeraldaja                          |         |                           |          |
| Liinimoodul                             |         |                           |          |

|                                                 | JAH | EI | Märkused |
|-------------------------------------------------|-----|----|----------|
| Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll | X   |    |          |
| Signaal jõuab Häirekeskusesse                   |     | X  |          |
| Signaal jõuab valvekeskusesse                   |     | X  |          |

**Keskseade eristab:**

|                                                          |   |   |                         |
|----------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Katkestus andurite liinis                                | X |   |                         |
| Lühis andurite liinis                                    | X |   |                         |
| Katkestus sireenide ahelas                               | X |   |                         |
| Lühis sireenide ahelas                                   | X |   |                         |
| Põhitoite katkestus                                      | X |   |                         |
| Varutoite katkestus                                      | X |   |                         |
| Ventilatsioonijuhtimine on töökorras                     |   | X | OK. 2 venti ei tööta    |
| ..... juhtimine on töökorras                             | X |   |                         |
| ..... juhtimine on töökorras                             |   | X | Me ei tööta ikk. 10k-5k |
| Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?        |   | X | 9k 2.6 keldis           |
| Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?           |   | X | LAVA PEAL               |
| Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas? |   | X |                         |
| Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?                |   | X | RIIVLIS                 |
| Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?     | X |   |                         |

**Hooldaja märkused**

Tulekahjuteade and lobi (8k 7A)

Lisa .....

**Kliendi märkused**

Lisa .....

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööpõhimõtte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

| Süsteemi hooldaja        | kuupäev    | Nimi      | allkiri |
|--------------------------|------------|-----------|---------|
|                          | 28.02.2018 | I. VÄHTER |         |
|                          | 28.02.2018 | A. ARASTE |         |
|                          |            |           |         |
|                          |            |           |         |
| Klient või tema esindaja | 28.02.2018 | U. VÄHTER |         |