

From: Andres Pukk <Andres.Pukk@maaamet.ee>
Sent: 14 December 2022 16:28:22
To: ajuss@hotmail.com
Cc: rmk
Subject: Menetlus 22111821327 Orajõe metskond 4 (osaline LY2207272875) menetlusnõude lisa

Tere

Menetlusnõude punktis nr 2 märkisin „*Möödistusandmetel on Saadu piirimärk nr 2 piirikivi, Saadu ja Tuultevälja plaanil aga raudtoru? Kas on kindel, et piirimärgi vormis on varem eksitud või on looduses erinevad piirimärgid (raudtoru ja piirikivi)?*“

Eksitavalt on märgitud, et Tuultevälja plaanil on piirimärgiks raudtoru. Tegelikult on Tuultevälja plaanil ja piiriprotokollis märgitud piirimärgi vormiks piirikivi (Tuultevälja piiripunkt nr 9). Kuid Saadu plaani ja piiriprotokolli andmetel raudtoru (Saadu piiripunkt nr 2). Saadu katastriüksuse abrissi andmetel asub piirimärk nr 2 3 m kaugusel kraavi teljest. Kui arvestada kaugust Saadu piirimärgist nr 1, siis piirimärkide 1-2 vaheline joonepikkus sobib abrissil toodud piirimärgi asukohaga kraavi telje suhtes. On kahtlus, et Saadu ja Tuultevälja piiride määramisel ei ole üksteise piiriandmetega arvestatud ja looduses võivad olla topelt piirimärgid. Ehk tuleb välja selgitada, kas tuleb arvestada Saadu piirimärgiga nr 2 (raudtoru) ja sealt edasi Tuultevälja piirimärki nr 9 või vastupidi. Vajadusel tuleb piiripunktide asukohad kindlaks teha maakorraldusseaduse § 15 alusel.

Lugupidamisega

Andres Pukk
peaspetsialist | katastri registriosakond
5305 1865 | andres.pukk@maaamet.ee

Maa-amet
Mustamäe tee 51 | 10621 Tallinn | 665 0600
www.maaamet.ee
geoportaal.maaamet.ee



Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.