

**Korterimaja**  
Kolde pst 104, Tallinn  
**Mõõtmise teostati luksmeetriga TEST nr. 14432**  
DOKUMENTIDE LOETELU

| Nr.   | Mõõdud   | Nr.    | Mõõdud   |
|-------|----------|--------|----------|
| EV1.1 | 15,50 lx | EV8.1  | 14,52 lx |
| EV1.2 | 15,51 lx | EV8.2  | 14,55 lx |
| EV1.3 | 15,54 lx | EV8.3  | 14,29 lx |
| EV1.4 | 15,52 lx | EV8.4  | 14,49 lx |
| EV2.1 | 15,49 lx | EV9.1  | 15,60 lx |
| EV2.2 | 15,50 lx | EV9.2  | 15,37 lx |
| EV2.3 | 15,52 lx | EV9.3  | 15,32 lx |
| EV2.4 | 15,51 lx | EV9.4  | 15,38 lx |
| EV3.1 | 15,50 lx | EV10.1 | 15,40 lx |
| EV3.2 | 15,55 lx | EV10.2 | 15,41 lx |
| EV3.3 | 14,50 lx | EV10.3 | 15,45 lx |
| EV3.4 | 14,45 lx | EV10.4 | 15,49 lx |
| EV4.1 | 15,37 lx | EV11.1 | 14,40 lx |
| EV4.2 | 15,40 lx | EV11.2 | 14,45 lx |
| EV4.3 | 15,42 lx | EV11.3 | 14,50 lx |
| EV4.4 | 15,55 lx | EV11.4 | 15,40 lx |
| EV5.1 | 15,51 lx | EV12.1 | 15,50 lx |
| EV5.2 | 15,52 lx | EV12.2 | 15,59 lx |
| EV5.3 | 15,55 lx | EV12.3 | 15,51 lx |
| EV5.4 | 15,49 lx | EV12.4 | 15,47 lx |
| EV6.1 | 15,55 lx | EV13.1 | 15,51 lx |
| EV6.2 | 15,45 lx | EV13.2 | 15,55 lx |
| EV6.3 | 15,45 lx | EV13.3 | 15,47 lx |
| EV6.4 | 15,47 lx | EV13.4 | 15,51 lx |
| EV7.1 | 15,49 lx | EV14.1 | 14,32 lx |
| EV7.2 | 15,55 lx | EV14.2 | 14,43 lx |
| EV7.3 | 15,50 lx | EV14.3 | 14,40 lx |
| EV7.4 | 15,52 lx |        |          |

Kontrollitud:  
Allkiri:



