

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Jrk nr	Uuringupunkti nr	Koordinaadid (L-EST97)		Suudme abs kõrgus, m		Uuringupunkti sügavus, m	Veetaseme sügavus maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus (EH2000), m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus uuringupunktis, m			Kasuliku kihi lamami abs kõrgus, m	Läbitud lamam, m	Proovitud intervall, m	Proovi nr	Uuringupunkti rajamise kuupäev	EGF number
		X	Y	BK77	EH2000					kokku	sh ülevalpool keskmist põhjaveetaset, m**	sh allpool keskmist põhjaveetaset, m**						
1	K/Pa-1	6471913.85	506261.92		30.35	7.5	5.2	25.2	1.0	6.5	3.2	3.4	22.9	-	1.0-7.5	1-1...1-3	14.10.2019	9427
2	K/Pa-2	6471819.70	506292.79		29.68	7.0	4.7	25.0	0.5	6.5	3.0	3.5	22.7	-	0.5-7.0	2-1, 2-2	14.10.2019	9427
3	K/Pa-3	6471781.88	506238.13		29.14	6.0	2.8	26.3	1.0	5.0	1.9	3.1	23.1	-	1.0-6.0	3-1, 3-2	14.10.2019	9427
4	K/Pa-7	6471746.89	506218.74		29.09	5.5	2.5	26.6	1.0	4.5	1.9	2.6	23.6	-	1.0-5.5	7-1, 7-2	14.10.2019	9427
5	K/Pa-13	6472043.69	506183.04		30.78	7.5	5.1	25.7	0.4	7.1	4.2	2.9	23.3	-	0.4-7.1	13-1...13-2	14.10.2019	9427
6	K/Pa-14	6471983.27	506192.18		30.39	7.5	4.7	25.7	0.5	7.0	3.7	3.3	22.9	-	0.5-7.5	14-1...14-3	14.10.2019	9427
7	Pa-5***	6472148.61	506316.71	29.80	29.97	7.5	3.8	26.2	0.5	7.0	3.3	3.7	22.5	0.0	0.5-7.5	12...14	01.01.2009	8114
8	Pa-6***	6472034.02	506352.35	29.41	29.58	9.0	3.4	26.2	0.5	8.3	2.9	5.4	20.8	0.2	0.5-8.7	15...17	01.01.2009	8114
9	Pa-12***	6471817.58	506413.17	28.43	28.6	9.0	2.0	26.6	0.5	7.6	1.9	5.7	20.5	0.9	0.5-8.1	34...36	01.01.2009	8114
10	Pa-13	6471926.21	506385.91	29.00	29.17	9.0	2.0	27.2	0.3	8.1	2.7	5.4	20.8	0.6	0.3-8.4	37...39	01.01.2009	8114
11	Pa-20*	6472079.70	506330.57	30.03	30.2	9.0	4.3	25.9	0.5	8.5	3.5	5.0	21.2	0.0	0.5-9.0	40...41	18.10.1971	8114
12	Pa-27*	6471757.01	506425.28	28.00	28.17	6.0	2.2	26.0	0.8	5.2	1.2	4.0	22.2	0.0	0.8-6.0	53...54	18.10.1971	8114
Keskmine									0.6	6.8	2.8	4.0						

** Keskmine põhjaveetase absoluutkõrgusel 26.2 m EGF 9427

*** Uuringupunkt ei osale kvaliteedi hindamisel