

Nimi: Eesti Vabariik, Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põlvamaa, metsaülem Tiit Timberg
isikukood/registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Kõlliste(70703:001:0081) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev Räpina metskond 30 (70703:001:0675)katastriüksus.

Ühisel piiril on 1 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR11-metalltoru(olemasolev), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 16 detsember 2022

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõiguseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Kõlliste

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
27	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
28	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
29	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
30	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
31	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
23	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
22	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
21	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
20	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
15	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
13	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 6m tee teljest	paigaldatud	--

Piirikirjeldus - Kõllistenurme

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
32	teemaa serva punkt	sirgjooneline	--	--	--
33	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
25	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
31	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
30	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
29	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
28	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
27	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 6m tee teljest	paigaldatud	--

Allkirjad:

Piirikirjeldus - Kõllistemetsa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
1	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
4	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
5	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
10	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--

Piirikirjeldus - Kõllistepõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
5	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
4	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
12	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 6m tee teljest	taastatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
15	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
16	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
17	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
18	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
20	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
21	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
22	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
23	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
25	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
26	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--

Allkirjad:

Märkused:

Piirimärgid nr 6, 7, 24, 25, 29, 31, 13, 27 on paigaldatud vastavalt koostatud maakorralduskavale ning arvestades situatsiooni looduses. Piirimärgid nr 12, 26, 8, 9, on taastatud arvestades eelnevalt mõõdistatud algandmeid. Piirimärk nr 15 on taastatud arvestades eelnevalt mõõdistatud Kaire katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaate. Piirimärk nr 19 on paigaldatud nii täpselt kui võimalik Kaire katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid järgi. Täpselt koordinaadi järgi segas piirimärki taastamast seal olev ehitis. Piirimärk nr 18 on paigaldatud Kõllistepõllu ja Kaire katastriüksuse ühisele piirijoonele.

Asjaosaliste märkused ja taotlused


Piirimärgid nr 4, 5, 20, 21, 22, 23, 30, 14 ja 28 jäetakse maaomanik Marika Afanasjeva soovil paigaldamata kuna need takistavad maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärk nr 33 oli looduses hävinenud ning maaomanik Marika Afanasjeva soovil jäetakse see paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaadid on saadud arvutuslikult, arvestades eelnevalt mõõdistatud algandmeid.

Piiride kindlakstegemine: --


Allkirjad:

Piiri ja piiripunktide skeem


piiriprotokoll nr LY2210264106
lisa 1




Väljavõtte
piirilõigust 1–2




Väljavõtte
piirilõigust 9–10




Väljavõtte
piirilõigust 18–19



Väljavõtte
piirilõigust 25–26



Väljavõtte
piirilõigust 32–33



Leppemärgid:



möödistatava katastriüksuse piir
registreeritud katastriüksuse piir
tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
tähistamata piiripunkt
piiripunkti number

Allkirjad: