



TERVISEAMET

Petro Babjak
SA Mustvee Tervis
mustveetervis@gmail.com
Tartu tn 59
49603, Mustvee linn, Jõgeva maakond

Meie 25.11.2025 nr 9.3-1/25/5352-3

Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, SA Mustvee Tervis

Sa Mustvee Tervis (isiku-/registrikood **90007371**; elu-/asukoha aadress Tartu tn 59; telefon (+372) **56158389**; e-post **mustveetervis@gmail.com** ; esindaja **Petro Babjak**) esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse [väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohtade arvu suurendamiseks (5 täiendavat kohta)].

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervishoiu seadus § 21 lõige 3;
- ☐ hinnangu taotlus;
- ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3,4,5,11}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2,3,4,5}
- ☐ nõuded toitlustamisele;^{6,7}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,4,5,12}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,3,4,5,13}
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁸
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;^{4,5,9}
- ☒ töötajate tervisetõendid.^{4,5,10}

Kontrollitava objekti andmed:

¹ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

² sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoelekansteenustele ja eraldusruumile“;

⁴ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;

⁵ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“;

⁶ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁷ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeesutuses“;

⁸ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁹ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

¹⁰ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

¹¹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹² EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹³ EVS 906:2018 Mittekuhooonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Objekti kirjeldus: SA Mustvee Tervis

Objekti aadress: Tartu tn 59, Mustvee linn, 49603 Jõgeva maakond

Ametniku andmed: Aira Varblane, vaneminspektor (keskkonnatervis), 58225415

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.11.2025 kell 9.55 kuni 10.40

Kontrolli juures viibis Petro Babjak, juhataja, tel 56158389 ja Pavel Kostromin, haldusjuht, tel 5053823

KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Maa-ala korrastatud, valgustatud ja osaliselt piiratud aiaga.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Hoones on lift, kaldteed ratastooliga klientidele liikumiseks hoonest õue.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Valgustustiheduse mõõdistused teostas OÜ Elektrikontroll (11074384), Tehisvalgustuse aruanne nr 59-I-V 19.06.2023

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Tubades on loomulik ventilatsioon, Tualettruumides töötab väljatõmbega sundventilatsioon. Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö nr 030-23, 19.06.2023

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Tehnoseadmete poolt tekitava mürataseme mõõtmistulemuste protokoll nr 25-6035 01.08.2025, Mõõdistusmehed OÜ

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA24006884 25.11.2024

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Täiendavad ruumid üldhooldusteenuse klientidele moodustatakse I korrusel varasemalt õendusabi hoolduse klientide tubadest: 1 ühekohaline tuba 9,1 m² (palat 1) ja 1 kolmekohaline tuba 18,3 m² (palat 2). Toad on nõuetekohaselt sisustatud. Kõik teise korruse toad on üldhoolduse klientidele – kokku 27 kohta II korrusel ning 4 kohta I korrusel.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Esitati 13 tervisetõendit

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -

Märkused/taotlused: Objekti vastavuse kontrollakt on koostatud seoses taotlusega suurendada ööpäevaringsel üldhooldusel olevate klientide 5 võrra kuni 31 kliendini (hetkel 26 kliendikohta). Täiendavad üldhoolduskohad moodustatakse õendusabiteenuse kohtade arvelt.

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

(allkirjastatud digitaalselt)

Petro Babjak
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrollitoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.