

Fotod korrastatavast alast



Foto 1. Vaade Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaanteelt karjääri sissepääsuteele. Vasak tee-haru suundub Vana-Ünnaste maaüksuse taluõue.



Foto 2. Vaade sissepääsuteelt karjäärialale loode-edelasuunaliselt Kase mü suunas.



Foto 3. Karjääri teenindav rohtukasvanud kruusakattega tee põhjaküljel.



Foto 4. Vaade kirdenurgast piki kirde-kagu külge.



Foto 5. Kaevandamise käigus kujunenud veekogu kirde-idanurgas.



Foto 6. Hundinui moodustab veekogu ääres roostikke.



Foto 7. Vesine ala karjääri idakülje keskosas.



Foto 8. Vaade kagunurgast põhja suunas Vana-Ünnaste majapidamise suunas.



Foto 9. Olemasolev kraav kagunurgas, taamal näha Kase talumajapidamise hooned.



Foto 10. Vaade kagunurgast piki Kase maaüksuse põhjapiiri Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee suunas.