



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märke tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee

Meie 30.04.2026 nr 2.1-3/15553-1

Geodeetilise punkti seisundist

Tulenevalt politsei ja piirivalve seaduse § 7⁷ lg 1 ja lg 2 ning ruumiandmete seaduse § 34 lg 2, samuti arvestades turvalise ruumi loomise kontseptsiooni (CPTED) põhimõtteid, pöörab Politsei- ja Piirivalveamet Teie tähelepanu järgmistele asjaoludele.

Geodeetilise punkti „Maidla_tee“ (koordinaadid: x 6 582 130,514; y 669 496,143 ehk 59° 20' 36,12685" N; 26° 58' 46,95650" E) ei ole nõuetekohases seisukorras. Geodeetilise punkti tunnuspost on viltu, mis viitab tõenäoliselt selle nihkumisele põllutööde käigus. Samuti on tunnuspostil asuv tunnussilt ajaga kulunud ning raskesti loetav. Lisaks on geodeetilise märgi kaitsevööndisse ladustatud prügi (vt manuses olevat fotod).

Kõnealune geodeetiline punkt kuulub kohaliku geodeetilise põhi/tihendusvõrgu koosseisu ning selle säilimise ja nõuetekohase korrashoiu tagamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse, eesmärgiga tagada ruumiandmete usaldusväärsus ning avaliku ruumi ohutus.

Eeltoodust tulenevalt teeb Politsei- ja Piirivalveamet Lüganuse Vallavalitsusele märgukirja ning soovitat võtta tarvitusele asjakohased ja seaduslikud meetmed puuduste kõrvaldamiseks, geodeetilise punkti korrastamiseks, ümbruskonna ohutuse ja heakorra taastamiseks ning olukorra vastavusse viimiseks kehtivate õigusaktide nõuetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maksim Smirnov
vanemkomissar
Ida prefektuur, Jõhvi politseijaoskond, Kohtla-
Järve piirkonnagrupp
piirkonnapolitseinik

Lisa: kaks fotod

Maksim Smirnov, 3372349, maksim.smirnov@politsei.ee