

Lisa 1

Kohapealse kontrolli käigus tehtud fotod 13.02.2026.




Foto 1. Seadmed konteineris.



Foto 2. Kapp Kuusalu Spordihoone ees 1.



Foto 3. Kapp Kuusalu Spordikeskuse ees 2.



Foto 4. Vana-Narva mnt ja Kooliõue tee rist



Foto 5. Kaev Vana-Narva mnt ja Saluvälja tee ristumise lähedal.



Foto 6. Allika küla farmi liitumispunkt.



Foto 7. Kaev Vana-Narva mnt ja Kullipesa tee ristumise ääres.



Foto 8. Rihumäe tee 2 ees.



Foto 9. Kapp Sillanurme teel.

Toetuse saaja saadetud fotod muffide paigaldamisest, saadetud e-kirjaga
20.03.2026 .



Foto 10. Kapa bussipeatuse kaev



Foto 11. Kooli.



Foto 12. Kullipesa kaev.




Foto 13. Saluvälja 7 kaev.



Foto 14. Sillanurme kilp.



Foto 15. SK3 Saluvälja 3 kaev.



Foto 16. SK-P1 staadioni kaev.



Foto 17. SK-P3 Sepa tn kaev.



Foto 18. SK-P4 Tarva tee kaev