


**Märkused:** II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

**KOOSKÕLASTATUD**  
 Teehoiuteenistuse põhja osakonna  
 korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  
 Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja  
 17.07.2024. a reg. nr. 173730  
 Leht 9 lehti 10

 Reaalprojekt OU Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee		Töö nimetus	
Tellija		Mnt 20172 Märjamaa - Haimre tee km 0,913 - 2,3 Geotehniline pinnaseuuring	
Vastutav täitja:		M. GAŠKOV	juuli 2024
Osakonna juht:		L. ARUMÄE	juuli 2024
-		-	-
-		-	-
Asukoht		Märjamaa vald, Rapla maakond	
Joonise nimetus		Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	
Töö nr		GL24038	
Möötkava		N/A	
Joonise nr		1.10	