

PAIKVAATLUS PROTOKOLL

Riigitee nr 4 Kanama viadukti ümberehitamine ja Rahula kogujatee rajamine

Töövõtja: GRK Eesti AS Lauri Kanarbik, +372 56509232,

Märkused objekti ülevaatuse kohta 18.09.2024 kell 11:05 -11:15

1. Põhimaanteele nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla ja kõrvalmaantee ristmikule oli paigutatud puurimistööd teemindav veok, selle asukoha tähistus ei olnud vastavuses määruse Nõuded ajutisele liikluskorraldusele määratule.



2. Reele paigutatud veokil puudus Liiklusseadus § 44 järgselt nõutav vilkur, sisse olid lülitatud vaid märgutuled mis on kasutamiseks ainult koos nõuetekohase sõidukivilkuriga.
Lisaks olid veokil sisse lülitatud lähitules mis vastavalt Liiklusseadus on keelatud
Veok oli paigutatud vastassuunda, see on Liiklusseadus §20 järgselt keelatud



3. Osad teel töötavad töölised ei kandnud MTM määruse järgi nõutavat märguriietust





Ülevaatuse tegi Jaan Saia, teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse liikluskorraldaja