

Joonis 1- piiride kindlakstegemist selgitav skeem piiripunktis 14

Taastatud piirimärk 14-metalltoru

1)Põhjusi:Vastuolulised piirilandmed:

Mõõdetava Sirgopõllu katastriüksuse piiriprotokoll'i järgi kulgeb piir 7m kaugusel tee teljest.

Koordinaatide järgne piirimärk 2-metalltorukei olnud looduses leitava) palkneb 7.77m kaug


1)Selgitus: Taastas in piirimärgi 14-metalltoru 7.0m kaugusele tee teljest, vastavalt Sir

1)Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

Kingu
50101:005:0008

Sirgopõllu
50101:005:0020



o piirimärk

14 piiripunkti number(määratletud 2026.a.)

2 piiripunkti number(määratletud 2013.a.)