

LEPPEMÄRGID:

- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Plokk 1 aT Aktiivse tarbevaru plokki piir ja number
- Katastrirüksuse piir, tunnus ja nimetus
- Geoloogilise uuringuga määratud mäetõõde-eelne põhjaveetase ja põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist (3.6 abs m)
- Uuringuaegne veetaseme sügavus maapinnast, m
- Veetaseme mõõtmise aeg
- Kaevandamisel jäetav kaitsetervik
- Nõlvus 1:2 vastab kaldele 26°
- Nõlvus 1:5 vastab kaldele 12°
- Mullakiht, kohati maetud teetamm alla
- Ülilpeene- kuni keskmiseteraline liiv
- Teetamm materjal
- Saviliiv
- Liivsavi
- Moreen


Geoloogiline puurauk:

PA05	0.4	Puurauku nr	Kattekihi paksus, m
4.65	0.6	Suudme kõrgus, abs m	Kasuliku kihi paksus ülalpool keskmist veetaset, m
-3.15	6.8	Mäeeraldise lamam*, abs m	Kasuliku kihi paksus allpool keskmist veetaset, m
* Väljaspool mäeeraldist tähistab kasuliku kihi lamamit			
0.4		kihi piiri sügavus, m	
8.8		uurigupunkti sügavus, m	

MÄRKUSED:

- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Katastrirüksuse piirid Maa-ameti geoportaali ruumandmetest digitaalselt pp.kk.aaaa. a (plaanil skemaatiliselt)
- Kasutatud: Väike-Ahli uuringuruumi geoloogilised läbilõiked I-I'...III-III', OÜ J.Viru Markseideribüroo 11.03.2024, töö nr 23240, EGF 9842.

PA01	0.4	Puurauku nr	Kattekihi paksus, m
4.83	0.8	Suudme kõrgus, abs m	Kasuliku kihi paksus ülalpool keskmist veetaset, m
-4.97	8.6	Mäeeraldise lamam*, abs m	Kasuliku kihi paksus allpool keskmist veetaset, m
* Väljaspool mäeeraldist tähistab kasuliku kihi lamamit			



 OÜ J.Viru Markseideribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@ymb.ee www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn	Lääne maakond Haapsalu linn VÄIKE-AHLI LIIVAKARJÄÄR Keskkonnaloa taotlus	Gr lisa 2 Töö nr 24106
	GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I-I'...III-III'	Mõõtkava: H 1:2000 V 1:200 Formaat A2
Koostas Joonestas Kinnitas	Kaupo Rõivasepp Kaupo Rõivasepp Tõnis Kattel	Tellijä: MARINA MINERALS OÜ Tartu mnt 83-806, Tallinn 10115, Harju maakond Koostatud: 18.04.2024