

KAEVANDITE LIKVIDEERIMISE AKT						
Objekti nimetus			Raudoja II uuringuruum			
Üldgeoloogilise uurimistöo või geoloogilise uuringu loa number			L.MU/516346			
Kaevandite numbrid			Pa-1-23 kuni Pa-5-23 (kokku 5 tk).			
Kaevandite asukoht			Harju maakond, Anija vald, Pillapalu küla katastriüksusel Kolga metskond 70 (katastritunnus: 14001:003:0227).			
Jrk nr	Kaevandi nr	Koordinaadid		Kaevandi sügavus, m	Veetaseme sügavus maapinnast, m	Rajamise ja likvideerimise kuupäev
		X	Y			
1	Pa-1-23	584007.72	6583913.35	10.0	8.0	17.04.2023
2	Pa-2-23	584157.54	6583908.41	11.0	10.0	17.04.2023
3	Pa-3-23	584321.94	6583868.35	12.0	10.0	17.04.2023
4	Pa-4-23	584462.81	6583892.00	10.0	9.1	17.04.2023
5	Pa-5-23	584520.71	6583700.87	8.0	5.5	17.04.2023
6	Pa-6-23	584583.31	6583555.21	10.0	8.8	17.04.2023
Kaevandite likvideerimise põhjus			Puuraugud täitsid oma ülesande – kirjeldatud, veetasemed mõõdetud ja proovid võetud.			
Likvideerimise viis			Puuraugud täideti samast kohast väljatud materjaliga. Täide tihendati mehaaniliselt ja maapinnal taastati endise paksusega mullakiht.			
Kaevandite ümbruse olukord pärast likvideerimist			Puuraugude ümbruse olukord taastati võimalikult uurimiseelsesse seisundisse.			
Märkused			Puuraugud likvideeriti kohe peale kirjeldamist, veetaseme mõõtmist ja proovide võtmist nende läbimise päeval.			
Geoloogilise uuringu loa omaja			KMG OÜ (allkirjastatud digitaalselt)			
Kaevandite likvideerija			Veronika Valling (allkirjastatud digitaalselt) Mäebüroo Nord OÜ geoloog			
Maaomanikute seisukoht			RMK (allkirjastatud digitaalselt)			