

RIIKLIKU JÄRELEVALVEMENETLUSE MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL nr 12.5-5/25/1950-10

Menetlustoimingu põhjus:

☐ ohu ennetus

☒ ohukahtlus

☐ järelkontroll

Protokollitav menetlustoiming:

☒ valdusesse sisenemine

☐ vallasasja läbivaatus

☐ proovi võtmine

☐ valduse läbivaatus

☐ vallasasja hoiulevõtmine

☒ mõõtmiste teostamine

☒ valduse paikvaatlus

☐ menetlusosalise küsitlemine

☐

☐ dokumentide nõudmine

☐ küsitlemine

Menetlustoimingu teostanud ja protokoll koostanud ametnik:

Kristina Libert, inspektor, 5192 7337, kristina.libert@terviseamet.ee

(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Menetlustoimingu kuupäev/kellaeg: “ 10 “ detsember 2025. a

Kell 10.00 kuni 11.20

Koht: Rakvere tn 39, 20609 Narva linn, Ida-Viru maakond

Menetlusosaline isik: Sihtasutus Narva Õigeusu Seek

Isikukood/registrikood: 90016192

Elukoht/asukoht: Ida-Viru maakond, Narva linn, Rakvere tn 39, 20609

Telefon: +372 58057482 **e-post:** narvaseek@gmail.com

Esindaja: Vitali Gavrilov, juhatuse liige; Jelena Saltun, juhatuse liige

(isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

MENETLUSTOIMINGU EESMÄRK JA TUVASTATUD ASJAOLUD:

Terviseamet (edaspidi amet) viis 10.12.2025 rahvatervishoiu seaduse § 32 lg 1 ning korrakaitseaduse § 27 alusel läbi riikliku järelevalvemenetluse Sihtasutuses Narva Õigeusu Seek eesmärgiga kontrollida ruumide pindala vastavust sotsiaalministri 12.11.2025 määruse nr 62 „Nõuded eluskeskkonnale sotsiaalteenuste nõuded“ sätestatud nõuetele. Tuvastatud asjaolud on fikseeritud menetlustoimingu protokollis lisades.

(juhul, kui lisa ei täideta, tuleb märkida selgitus või kajastada menetlustoimingu käigus toimunut)

Menetlustoimingu juures viibinud isik: Vitali Gavrilov, juhatuse liige

Anna Kalinina, Terviseameti vaneminspektor

(isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Menetlustoimingul:

☐ jäädvustati olukord pilti/heli salvestava seadmega:

☒ teostati ruumide pindala mõõtmised laserkaugusmõõtmisega Hecht 2006, seerianumber 201803336

(seadme nimetus, mark, seerianumber)

Protokollis lisad:

☒ Menetlustoimingu protokollis lisad:

Lisa 1 Valduse paikvaatlus aadressil Rakvere tn 39/1

Lisa 2 Valduse paikvaatlus aadressil Rakvere tn 39/2

Lisa 3 Valduse paikvaatlus aadressil Rakvere tn 35

Lisa 4 Valduse paikvaatlus aadressil Väike-Rakvere tn 20

Lisa 5 Valduse paikvaatlus aadressil Väike-Rakvere tn 20/1

Lisa 6 Valduse paikvaatlus aadressil Väike-Rakvere tn 24

(menetlustoimingu protokollis lisa nimetus)

☐
(kontrollproovi võtmise protokollid, läbivaatused)

☐ Fototabel nr
(muud dokumendid, mille lisamise vajadus tekib menetlustoimingu käigus)

Taotlused:

(menetlusosalise isiku poolt esitatud täiendavad taotlused)

Menetlustoimingu tulemus:

- ☒ Amet lõpetab riikliku järelevalvemenetluse.
- ☐ Amet jätkab riiklikku järelevalvemenetlust. Järgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust läbiviiv ametnik.

Ametnik: Kristina Libert (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)