

08 detsember 2025

Kutse piiride kättenäitamisele Maatoiming nr 202412029901

Nimi: **Transpordiamet**
registrikood: 70001490
Aadress: Valge tn 4/1 Lasnamäe linnaosa Tallinn Harju maakond EE 11413
Telefon:
E-post: info@transpordiamet.ee

Piiripunktidega seotud maatükid: 24124 Viljandi - Suure-Jaani tee T7 76001:006:0026,

Toimumise kuupäev:

18 detsember 2025, Kellaaeg: Kokkuleppel

Piiri kättenäitamise asukoht

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem asukoht ja kellaaeg

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Teostatakse Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 22(76001:006:0060), J. Köleri tn 22a(76001:006:0270) katastriüksuste liitmine. Teile kuulub piirnev 24124 Viljandi - Suure-Jaani tee T7 76001:006:0026, katastriüksus. Ühisel piiril on 3 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: 4, 5, 6.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehniks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

Kommentaar

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Maatoiming nr 202412029901

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid	76001:006:0014, 76001:006:0490, 76001:006:0060, 76001:006:0026, 76001:006:0270, 75801:001:0160
Katastrimõõdistamise aeg	1. detsember 2025 kuni 7. jaanuar 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
2	X = 6488676.92 Y = 585445.13	PIIRIKIVI	100004504170	KORRASTATUD
7	X = 6488740.72 Y = 585391.75	METALLTORU	100001956647	TAASTATUD
4	X = 6488703.05 Y = 585370.21	EHITISE_NURK	100004504168	OLEMASOLEV
3	X = 6488701.4 Y = 585373.7	PIIRIKIVI	100004504169	OLEMASOLEV
8	X = 6488724.07 Y = 585407.36	METALLTORU	100004504160	OLEMASOLEV
1	X = 6488685.66 Y = 585445.04	AIAPOSTI_TSENER	100004504171	TAASTATUD
6	X = 6488740.16 Y = 585366.63	AIAPOSTI_TSENER	100002748653	TAASTATUD
5	X = 6488726.17 Y = 585367.91	METALLTORU	100004504167	OLEMASOLEV

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil	Märkus
1775	Piir kulgeb kõigi piiripunktide vahel sirgjoonelisel punktist punkti.

NR:1 (AIAPOSTI_TSENER). Eelnevalt on kirjeldatud J. Köleri tn 22 piiriprotokollis piirimärgiks antud punktis metalltoru, looduses on metalltoru asukohal aiapost, mille arvestasin piirimärgiks.

NR:2 (PIIRIKIVI). Piirikivis puudus tsentritähis, seega puurisin sinna augu.

NR:5 (METALLTORU). Eelnevalt on kirjeldatud J. Köleri tn 22a piiriprotokollis piirimärgiks antud punktis metallvai, tegelikult on piirimärgiks metalltoru.

NR:6 (AIAPOSTI_TSENER). Eelnevalt on kirjeldatud J. Köleri tn 22a piiriprotokollis piirimärgiks antud punktis metalltoru, looduses on metalltoru asukohal aiapost, mille arvestasin piirimärgiks.


NR:7 (METALLTORU). Piirikivis puudus tsentritähis, seega puurisin sinna augu.

NR:8 (METALLTORU). Eelnevalt on kirjeldatud J. Köleri tn 22a piiriprotokollis piirimärgiks antud punktis metallvai, tegelikult on piirimärgiks metalltoru.

Piiripunktide ja piiride skeem 1



Lisa 1



Kommentaari: Piiride kindlakstegemine: 1

Põhjus: Katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et piirimärgi nr 8 asukoht milleks on maastikul metalltoru, erineb lubatust rohkem kui konverteerida Suure-Jaani linna kohalikust süsteemist piiripunkti asukoht L-Est süsteemi.

Selgitus: Kui J. Köleri tn 22a katastriüksuse piiripunkti koordinaadid mis on Suure-Jaani linna kohalikus süsteemis, konverteerida kohalikust süsteemist L-Est süsteemi siis erineb see ca 0,3m. Lubatud erinevus on 0,2m, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Eelneva J. Köleri tn 22 katastriüksuse piiripunkti mõõdistusjärgsed L-Est koordinaadid jäävad lubatud erinevuse piiresse.

Tulemus: Käesolevaga olemas oleva piirimärgi nr 8 asukohta looduses ei muudeta ning see loetakse ühiseks piirimärgiks J. Köleri tn 22 ja Ringpuiestee T1 katastriüksuste vahel.

Piiride kindlakstegemine: 2

Põhjus: Katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et piirimärgi nr 5 asukoht milleks on maastikul metalltoru, erineb lubatust rohkem kui konverteerida Suure-Jaani linna kohalikust süsteemist piiripunkti asukoht L-Est süsteemi. Kui arvestada J. Köleri tn 22a katastriüksuse piiripunkti asukohta eelnevalt mõõdistatud sisenurkade ja joonepikkuste järgi, siis erineb see lubatust rohkem.

Selgitus: Kui J. Köleri tn 22a katastriüksuse mõõdistusjärgsed piiripunkti koordinaadid mis on Suure-Jaani linna kohalikus süsteemis, konverteerida kohalikust süsteemist L-Est süsteemi siis erineb see ca0,3m. Kui arvestada J. Köleri tn 22a katastriüksuse piiripunkti eelnevalt mõõdistatud sisenurkade ja joonepikkuste järgi, võttes aluseks piirimärgid nr 6 ja 8 siis erineb piiripunkt olemasolevast metalltorust ca0,44m. Lubatud erinevus on 0,2m, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Eelneva J. Köleri tn 22 katastriüksuse mõõdistusjärgsed piiripunkti L-Est koordinaadid jäävad lubatud erinevuse piiresse.

Tulemus: Käesolevaga olemas oleva piirimärgi nr 5 asukohta looduses ei muudeta ning see loetakse ühiseks piirimärgiks J. Köleri tn 22 ja 24124 Viljandi - Suure-Jaani tee katastriüksuste vahel.