

PUURAUKUDE LIKVIDEERIMISE AKT

Objekti nimetus: Pihali II uuringuruum, geoloogilise uuringu luba L.MU/509265.

Puuraukude rajamise aeg: 05.04. - 08.04.2021. a, 23.03.2022. a ja 05.04. - 21.04.2022. a.

Puuraukude asukoht: Rapla maakond, Kohila vald, Vardi metskond 80 kinnistu (katastritunnus: 31701:005:0958).

Rajatud puuraugud:

Puuraugu nr	Koordinaadid		Puuraugu sügavus, m
	X	Y	
Pa-1	6557313,36	533765,24	19,0
Pa-2	6557654,94	534648,72	19,0
Pa-3	6557464,45	533814,62	13,2
Pa-4	6557491,65	533941,09	13,0
Pa-5	6557390,42	534173,25	13,1
Pa-6	6557444,34	534385,88	13,0
Pa-7	6557706,40	534904,43	12,0
Pa-8	6557332,32	533929,88	12,6
Pa-9	6557465,68	534698,70	13,2
Pa-10	6557586,16	535003,11	13,2
Pa-11	6557047,32	533819,62	13,2
Pa-12	6557068,08	533937,95	13,0
Pa-13	6557141,65	534234,28	13,0
Pa-14	6557199,84	534527,36	12,0
Pa-14a*	6557202,24	534531,37	3,1
Pa-15	6557270,88	534822,27	13,2

Puuraukude likvideerimise põhjus: puuraugud täitsid oma ülesande – puuraukudest võetud puursüdamik kirjeldatud ja proovid võetud, vajalikud hüdrogeoloogilised mõõtmised tehtud.

Puuraukude likvideerimise aeg: puuraugud likvideeriti 08.04.2021. a , 24.03.2022. a ja 25.04.2022. a.

Puuraukude likvideerimise moodus: Puuraukudest eemaldati manteltorud, puuraukude vettandev osa likvideeriti killustiku sõelmetega ja veepealse osa kaljuses kivimis betoneeriti. Katendi osas täideti puurauk killustiku sõelmetega, kasvukihi osa mullaga. Puuraukudesse torusid ei jäetud. Puuraukude ümbrus on korrastatud seisundisse, milline oli see enne puuraukude rajamist.

Geoloogilise uuringuloo omanik:
EMG Arendus OÜ

Liina Ordlik */allkirjastatud digitaalselt/*

Maaomaniku esindaja:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Margus Emberg */allkirjastatud digitaalselt/*

Objekti eest vastutav geoloog:
EMG Arendus OÜ

Liina Ordlik */allkirjastatud digitaalselt/*