



KIHNU VALLAVALITSUS

Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie: 2.09.2026 nr 4-1/26/839-1
Meie: 30. september 2026 nr 9-2.12/146-4

Ettekirjutuse täitmisest teavitamine

Täname tähelepanu juhtimast erinevate puudustele Kihnu valla kohalikel teedel. Oleme esitatud puudused likvideerinud. Alljärgnevalt esitame kirjaliku ülevaate tehtud töödest.

Külgnähtavuse nõuete rikkumised lõpetatud järgmistel kohalikel teedel:

1. nr 3030007 Mõmmnametsa-Lennujaama teel 900 m paremal pool teed ja 930-940 m paremal pool teed.
2. nr 3030016 Kandi-Ansu teel 410 m paremal pool teed ja 430-480 m vasakul pool teed.
3. nr 3030018 Kaja-Kaalu teel 810-860 m vasakul pool teed.
4. nr 3030028 Suigu-Kalmu teel 410-490 m vasakul kja paremal pool teed ja 675 m paremal pool teed.
5. nr 3030033 Uustalu-Nurme teel 615-800m vasakul ja paremal pool teed.

Teekatte augud parandatud järgmistel kohalikel teedel:

1. nr 3030003 Jõujaam-Töökoja teel 48 m, 65 m ja 235 m vasakul pool teed.
2. nr 3030007 Mõmmnametsa-Lennujaama teel 950-960 m vasakul ja paremal pool teed.
3. nr 3030008 Lamendi-Noodimäe teel 55 m vasakul pool teed, 1025 m vasakul pool ted ning 1470-1500 m vasakul ja paremal pool teed.
4. nr 3030016 Kandi-Ansu teel 465 m paremal pool teed.
5. nr 3030018 Kaja-Kaalu teel 458-690 m vasakul ja paremal pool teed, 990 m keskel teed.
6. nr 3030019 Nõmme-Aadu teel 726-740 m paremal pool teed ja 915 m vasakul pool teed.
7. nr 3030033 Uustalu Nurme teel 1100-1150 m vasakul ja paremal pool teed.

Tähispostide eest ja kõrvalt võsa eemaldatud, tähispostid kohendatud vertikaalseks:

1. nr 3030018 Kaja-Kaalu tee 372 m vasakul pool teed.
2. nr 3030019 Nõmme-Aadu teel 1375 m paremal pool teed.

Liiklusmärkide asendid korrastatud, võsa ja oksad eemaldatud märkide eest:

1. nr. 3030015 Liiva-Mõmmnametsa teel 5 m vasakul pool teed.
2. nr 3030016 Kandi-Ansu teel 485 m paremal pool teed.

3. nr 3030018 Kaja -Kaalul teel 3 m vasakul pool teed.
4. nr 3030019 Nõmme-Aadu teel 697 m paremal pool teed.
5. nr 3030023 Jõujaam-Sadama teel 38 m vasakul pool teed, 95 m vasakul pool teed ning 180 m vasakul ja paremal pool teed.

Pildimaterjal tehtud töödest on kättesaadav lingil [Teostatud tööd, pildid TRAMile 30.09.2026, jagatud](#). Kui pildimaterjal ei ole piisav, saab Transpordiamet korraldada täpsema ülevaate kohapealse paikvaatluse teel.

Juhime tähelepanu liikluseaduse § 34 lg 2 kohasele erisusele, mis puudutab liiklemist püüasustusega väikesaarte teedel. Nimelt on Kihnu saarel lubatud isikute vedu veoauto veosruumis või kastis. Sellest tulenevat tuleb teehooldusel tagada piisav tee äärte okstest puhastamine, et inimeste vedu veoautokastis saaks toimuda ohutult. Eelduslikult tuleks sellest ka riigiteede äärsed alad katta servast vähemalt 0,5-1 meetri ulatuses okstevabana hoida. Sama palve on ka kõrguslikult - palume tagada teemaa puhtuse okstest kuni nelja meetri kõrguseni, et tagada ohutu sõit veokitele, näiteks poolhaagistele ja ka päästeautodele.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Ingvar Saare
vallavanem