

# HAABERSTI EHTUS

2020

## Suitsu ja soojuse eemaldamiseseadmestiku aastahoolduse akt

Klient : KÜ Õismäe tee 112	Akti lk. 1
Objekt : Õismäe tee 112	
Kontaktisik : Gert Üprus	Kontrolli kuupäev: 30.12.20
Kontrollija : OÜ Haabersti Ehitus	

Korrus	seade			märkus
	Vent luuk	Sissepuhke vent	Väljatõmbe vent	
1.Krt. 1-4	x	x	x	
1.Krt. 2-3	x	x	x	
2.Krt. 5-8	x	x	x	
2.Krt. 6-7	x	x	x	
3.Krt. 9-12	x	x	x	
3.Krt. 10-11	x	x	x	
4.Krt. 13-16	x	x	x	
4.Krt. 14-15	x	x	x	
5.Krt. 17-20	x	x	x	
5.Krt. 18-19	x	x	x	
6.Krt. 21-24	x	x	x	
6.Krt. 22-23	x	x	x	
7.Krt. 25-28	x	x	x	Lisauks ( luuk ukse taga )
7.Krt. 26-27	x	x	x	
8.Krt. 29-32	x	x	x	
8.Krt. 30-31	x	x	x	
9.Krt. 33-36	x	x	x	
9.Krt. 34-35	x	x	x	
10.Krt. 37-40	-	-	-	Lisauks ( luuk kinni chitatud )
10.Krt. 38-39	x	x	x	
11.Krt. 41-44	x	x	x	
11.Krt. 42-43	x	x	x	
12.Krt. 45-48	x	x	x	
12.Krt. 46-47	x	x	x	
13.Krt. 49-52	x	x	x	
13.Krt. 50-51	x	x	x	
14.Krt. 53-56	x	x	x	
14.Krt. 54-55	x	x	x	
15.Krt. 57-60	x	x	x	
15.Krt. 58-59	x	x	x	
16.Krt. 61-64	x	x	x	
16.Krt. 62-63	x	x	x	
17.				

Õllevaataja Moltsanov A.

Kontrollis : Toivo Konts