

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT lasteae

Nr 9.3-2/24/3848-2

(asja nr. Deltas)

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☐ hinnangu taotlus koolile;
☒ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus (taotluse täpsustus)
☐ (muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Freenature OÜ

Isikukood/registrikood: 11069584

Elukoht/asukoht: Krüsantheemi tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Telefon: : Kristiina Sillaste, juhatusel liige, 5665 6665, kristiina.sillaste@pesa.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule^{1,2}
☒ nõuded päevakavale^{3,4}
☐ nõuded õppekorraldusele³
☐ nõuded toitlustamisele⁵
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused¹
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused¹
☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☒ joogivee analüüsi tulemus⁷
☒ töötajate tervisetõendid⁸ ☐

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: Põnnipesa Lasteaed, Marjamaa maja ruumid, maa-ala, töötajate tervisetõendid, dokumentatsioon.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Marjamaa tee 2, Metsakasti küla, Viimsi vald, Harjumaa

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Marianne Reinart,

¹Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitstenõuded koolidele“

²Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitstenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

³sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitstenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

⁴sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitstenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

⁵sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitstenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁶sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“

⁸nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Tel: 5866 4816, e-post: marianne.reinart@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaeg: : “ 22.” aprill 2024. a. kell 11.45 kuni 12.30

Kontrolli juures viibis: Kristiina Sillaste, juhatusel liige, 5665 6665, kristiina.sillaste@pesa.ee
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:
KOOLIEELNE LASTEASUTUS/KOOL:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Lasteaial on omaette aiaga piiratud maa-ala, mis on haljastatud ja varustatud sobivate mänguvahenditega. Jälgida turvalise aluskatte olemasolu mänguvahenditel, mille kukkumiskõrgus on üle 1 meetri. Ronimisseintel ja liurennidel jälgida piirete olemasolu (ronimisseinal abiköis).

Lasteaed asub tiheda liiklusega sõidutee ääres, jälgida laste ohutust.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Hoonel on kasutusluba. Lasteaia ruumid asuvad esimesel ja teisel korrusel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused:

Esitatud valguse mõõtmise tulemused.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Hoonel on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Tehnoseadmed puuduvad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

- ☐ jah
☒ ei

Märkused: Esitatud vee keemiline analüüs. **Puudu vee mikrobioloogiline analüüs.**

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

- ☒ jah
☐ ei

Märkused: Lasteaia hoone on kahe korruseline, kahe rühmaga. Esimesel korrusel (lapsed vanuses 1,5 - 3 aastat, kuni 14 last), pindalaga 46,9 m² ja lisaks on kasutada koos liitrühmaga mängu-, õppe- ja söögituba 24,9 m², tagatud on 4 m² põrandapinda iga lapse kohta. Lõunauinakuks on kasutusel kergvoodid. Ruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad. **Garderoob ehitatakse 2024 suvel** (määrus 131,lg 5 „Lasteasutuse igal rühmal peavad olema rühmaruumid: mängu-, magamis-, **riietus-** ja

tualettruum, vajadusel toidu jaotamise koht ja riidekuivatusruum või -kapp. Ruumides peab olema piisavalt liikumisruumi last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks“.

Tualettruumis on 2 tualettpotti, väikelaste potid koos riuliga, 3 valamut (2 madalamat) isikliku hügieeni vahenditega. lisaks alusvanniga käsидушš, mida kasutatakse ka pottide pesemiseks. Iga kord peale pottide pesemist desinfitseeritakse dušialus. Tagatud on soe ja külm vesi.

Teisel korruse liitrühmas (lapsed vanus 3 – 7 aastat, kuni 16 last) garderoob asub esimesel korrusel. Lapsed liiguvad teisele korrusele mööda treppi, mis on varustatud kahelt pool käetugedega. Mängu- ja magamisruumi pindala on 73,3 m², tagatud on 4 m² põrandapinda iga lapse kohta. Lõunauinakuks on kasutusel kergvoodid. Tualettruumis on 2 tualettpotti, (**puuduvad tualettpoti ümber vaheseinad ustega**) määrus 131, § 8 lg 5 „Tualetipotid peavad olema üksteisest vaheseinte ja ustega eraldatud“. 3 valamut, alusvanniga käsидушš, tagatud on soe ja külm vesi. Ruumid on eakohaselt sisustatud ja puhtad.

Kõikidel rühmaruumide akendel on valgust reguleerivad katted. Tagatud on nii päeva- kui ka tehisvalgus.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Toitlustaja on Mervir OÜ. Toit tuuakse termoskastides.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad **koolieelsele lasteasutusele** kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

Märkused: Esitatud riskianalüüs, päevakava.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Päevakava ja õppekorraldus vastavad **koolile** kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele

☒ jah Esitatud 6 töötaja tervisetõendid.

☐ ei

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

Jälgida, et lasteruumides oleksid kõigil elektripistikupesadel lapsekaitsed peal. Lisaks muudele pindadele mitte unustada ka kõrgetelt kappidelt tolmu pühkimist. Kõik puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalidega ruumid ja koristuskapid peavad olema lukustatud.

Ei ole esitatud radooni mõõtmise tulemusi. (Teostada mõõtmised talvel akrediteeritud mõõtja poolt) Määrus nr 131 §9 lg 4 „Ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³) ja gammakiirguse doosikiirgus alla 0,5 mikrosiiverti tunnis (µSv/h)“.

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☒ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: Marianne Reinart

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja¹: Kristiina Sillaste

(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.

