

LISA 2

ÕHU TEMPERATUURI JA SUHTELISE NIISKUSE MÕÕTMISPROTOKOLL / 09.10.2019 EKSPRESSMÕÕTMISED

Mõõtmised teostas:	OÜ Mediserv töökeskkonnaspetsialist Valdeko Vaher
Mõõtmiste tellija:	Viljandi Päevakeskus, Tallinna tn. 5, Viljandi 71020
Mõõtmiskohad:	Viljandi Päevakeskuse töökohad (Tallinna tn.5, Viljandi 71020, Leola 12A, Viljandi 71012, Kaalul tn 9, Viljandi 71012 ja Posti 24, Viljandi 71004)
Mõõteriist:	Termohüromeeter TES 1360 nr. 040206576
Kalibreerimine:	01.03.05; AS Metrosert, tunnistus nr. 30 – 05/078K
Normatiivdokumendid:	Tööruumide mikrokliima tervisekaitsestandardid ja – eeskirjad TKNE – 5 / 1995 RTL 1996, 13, 98 Kasutatud on eeskirja, mis ei kehti enam alates 01.01.2010, kuid kehtiv valdkonda reguleeriv standard ei reguleeri antud ametikohtade kliimatingimusi sobivalt

Mõõtmistingimuste kirjeldus: Tavapärase töösituatsiooni külmal aastaajal.

Mõõtmistingimuste kirjeldus:

Väljas – Välisõhu temperatuur + 14,9 °C, õhu suhteline niiskus 83,5%.

Ruum – Hoonetes on sundventilatsioonisüsteem olemas osaliselt. Kütteperioodil
koetakse hooneid kaugküttega.

Füüsilise töö raskuskategooria:

Kontoritöötajad – Tööd kuuluvad kategooriasse I b. Sellesse kategooriasse
kuuluvad tööd, mida tehakse istudes või seistes ehk mis on seotud käimisega ning
millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus.

Teised töötajad – Tööd kuuluvad kategooriasse II a. Sellesse kategooriasse kuuluvad
tööd, mida tehakse seistes, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 10kg) raskuste
kandmisega ning millega kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus.

Aastaaeg – Kõik mõõtmised toimusid külmal aastaajal. Külmaks aastaajaks loetakse
aastaaega, mil välisõhu ööpäevane keskmine temperatuur on alla +10°C.

VILJANDI PÄEVAKESKUS

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

Töö teostaja ja vastutaja

Valdeko Vaher

OÜ Mediserv

LEHTI

LEHT

75

53

Tabel 4. Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmistulemused.

Mõõtmiskoht	Õhutemperatuur °C		Suhteline niiskus %	
	Keskmine mõõtmistulemus	Optimaalne külmalaastaajal	Keskmine mõõtmistulemus	Optimaalne külmalaastaajal
Kontor (Tallinna tn 5, Viljandi 71020)				
Tiiu Kurvitsa kabinet	22,2	19 – 23	41,6	40 – 60
Vanem hooldaja kabinet	22,4	19 – 23	41,8	40 – 60
Siiri Kruuse kabinet (3.korrus)	22,9	19 – 23	40,7	40 – 60
Viljandi Linnasaun (Kaalu 9, Viljandi 71012)				
Piletimüügi ruum	21,2	19 – 23	46,1	40 – 60
Sotsiaalmaja (Leola 12A, Viljandi 71012)				
Laste turvatuba	20,9	19 – 23	42,1	40 – 60
Täiskasvanute turvakodu	20,8	19 – 23	42,6	40 – 60
Ühiskööök	21,4	19 – 23	43,1	40 – 60
Posti 24, Viljandi 71004				
Projektijuhi kabinet	20,9	19 – 23	44,1	40 – 60

Mõõtmistulemuste kommentaar:

Nagu mõõtmistulemustest selgus, vastasid ruumides mõõdetud õhutemperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse väärtused optimaalselt soovitatule.

Soovitan ruumide sisekliima jälgimiseks muretseda termomeetrid ja õhuniiskuse määrajad.

Mõõtja (te) allkirjad:

Valdeko Vaher

VILJANDI PÄEVAKESKUS

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

LEHTI LEHT

Töö teostaja ja vastutaja

Valdeko Vaher

OÜ Mediserv

75

54