






LEPPEMÄRGID

- Kasvukiht (muld)
- Kruus, kohati väga savine, veeriste ja eritalise liivaga
- Lubjakivi
- Varuploki piir, ploki nr, varu kategooria
- Uuringuruumi teenindusala piir

28801:002:0021 Rava metskond 130

Ka 8 87,8

Kaevandi nr Suudme abs. kõrgus, m

8-1 <0,063 mm 11,8 <31,5 mm 51,0

Proovi number <0,063 mm osakeste sisaldus; % >31,5 mm osakeste sisaldus; %

Märkus: Uuritud kruusalasund jääb põhjaveetasemest kõrgemale

KUUSNA UURINGURUUMI VARU PLAANI LÄBILÕIKED A-B, C-D ja E-F (horis. mk 1:2000, vertik. mk 1:100)		Graafiline lisa 2
Töö:	Karupaju liivamaardla Kuusna uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring	Töö nr 26-988
Asukoht:	Järva maakond, Järva vald, Kuusna küla	0 20 40 80 m
Tellija:	aktsiaselts KIIRKANDUR Järvekalda tee 1, Harkujärve küla Harku vald, Harjumaa 76912; e-mail: info@warren.ee, tel. 5013667	Tellija esindaja: Tiit Ploom
MAAVARAURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Liiwa 41, 50303, Tartu		Oktoober 2026
Koostas ja toimetas:	dipl. geoloogaiainsener Ain Põldvere, e-mail: ain.poldvere@gmail.com tel. 5104753	/allkirjastatud digitaalselt/