

Tellija	MTÜ EIT Tugiliisu	Paigaldis/selle osa:	Objekti aadress
Rg-kood/ik:	80136386	korter	Päevalille 10-47, Haabersti
Kontaktisik	A.Raudmees		Tallinn, Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÖTETÖÖDE ARUANNE
1051-25

Jrk	Teostatud tööd	Protokolli nr	Lehelülg (kokku)
1	Maandustakistuse määramine, isolatsioonitakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide kontroll	1051-25-1	-
2	Katsetus toite automaatse väljalülitamise ning lisakaitse tõhusa toimivuse kinnitamiseks	1051-25-2	-
3	Valgustiheduse mõõtmine	1051-25-3	2 (3)
4	Koormusvoolude fikseerimine, elektripaigaldise võrguanalüüs	1051-25-4	-
5	Piksekaitse kontrolli akt	1051-25-5	-
6	Fotoelektrilise süsteemi kontroll	1051-25-6	-
7	Joonised	1051-25-7	3 (3)

Mõõtmiste kuupäev / kella aeg: 28/03/2025	Pinnase seisund:	Keskkonna temperatuur [°C] 21
	Mõõtmistele eelnesid sademed:	Keskkonna niiskus [%] 30

/ kuupäev digitaalallkirjas /

Katseprotokolli vormistas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /


Mõõtmised teostas: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtetööde aruande kontrollis: M.Abel / allkirjastatud digitaalselt /

	Mõõteseade	Seeria nr	Kalibreeritud	Katsestandard ja mõõtemetoodika	Akrediteeritud mõõtevõime	Jälgitav mõõteulatus	
Töövalgus	DT-3809	191214915	12.2024	DIN 5032-7	±10%	(15...3000)lx	
Hädavalgus	DT-3809	191214915	12.2024	EVS-EN 1838	±10%	(15...3000)lx	

Mõõteriista parandustegur	1.06	Valgusvoo säiletegur fLF	-	Elueategur fS	-
Hooldetegur fm=fLF*fS*fLM*fSM	0.8	Valgusti hooldetegur fLM	-	Pindade mustumistegur fSM	-

Mõõtekoht/ruum	elutuba						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	110.24	Ē _{max} [lx]	792.88		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5	6													U ₀	0.31	
Ē _i [lx]	900	145	130	935	290	135													Ē _m [lx]	358.3	
Mõõtekoht/ruum	wc						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	886.16	Ē _{max} [lx]	886.16		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																		U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	1045																		Ē _m [lx]	886.2	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 9.2m2						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	245.92	Ē _{max} [lx]	250.16		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.99	
Ē _i [lx]	295	290																	Ē _m [lx]	248.0	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 9.4m2						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	228.96	Ē _{max} [lx]	271.36		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.92	
Ē _i [lx]	270	320																	Ē _m [lx]	250.2	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 12.3m2						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	152.64	Ē _{max} [lx]	237.44		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																U ₀	0.76	
Ē _i [lx]	180	250	280																Ē _m [lx]	200.7	
Mõõtekoht/ruum	duširuum						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	373.12	Ē _{max} [lx]	398.56		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.97	
Ē _i [lx]	470	440																	Ē _m [lx]	385.8	
Mõõtekoht/ruum	magamistuba 9.4m2						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	228.96	Ē _{max} [lx]	271.36		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																	U ₀	0.92	
Ē _i [lx]	270	320																	Ē _m [lx]	250.2	
Mõõtekoht/ruum	PP						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	839.52	Ē _{max} [lx]	839.52		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																		U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	990																		Ē _m [lx]	839.5	
Mõõtekoht/ruum	koridor/esik						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõöt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	597.84	Ē _{max} [lx]	703.84		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5														U ₀	0.91	
Ē _i [lx]	705	830	790	780	750														Ē _m [lx]	653.8	



111 -möötepunkt