



KESKKONNAAMET

## KORRALDUS

15.06.2023 nr DM-125054-4

### **Raudoja II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine**

## I OTSUSTUS

Tulenevalt alltoodust, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 ning Mäebüroo Nord OÜ poolt 02.06.2023 esitatud uuringupuuraukude likvideerimise akti, **otsustan**:

**kiita heaks Raudoja II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt.**

## II ASJAOLUD

Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452; aadress: Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitas Keskkonnaametile 02.06.2023 Raudoja II uuringuruumi uuringupuuraukude (edaspidi **puurauk**) likvideerimise akti (edaspidi **likvideerimise akt**; registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.06.2023 kirjana nr DM-125054-1). 09.06.2023 esitati likvideerimise akti juurde uuringupunktide asukoha skeem (registreeritud KOTKAS 09.06.2023 kirjana nr DM-125054-2). 12.06.2023 andis Mäebüroo Nord OÜ e-kirja teel teada ebatäpsusest likvideerimise aktis. Likvideerimise akti lahtris „Kaevandite numbrid“ on kirjas, et uuringupunkte on 5, kuid loendis ja asukohas skeemil on märgitud 6 punkti. Mäebüroo Nord OÜ kinnitas, et uuringupunkte on 6 tk (Pa-1-23 kuni Pa-6-23).

Puuraugud Raudoja II uuringuruumis rajati geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516346 (kehtivusega 04.01.2026; edaspidi **uuringuluba**) alusel, mis väljastati Keskkonnaameti 04.01.2023 korraldusega nr DM-120671-21. Uuringuloa omaja on KMG OÜ (registrikood: 16196755; aadress: Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ning geoloogilise uuringu läbiviija Mäebüroo Nord OÜ.

Raudoja II uuringuruum pindalaga 11,35 ha asub Harju maakonnas Anija vallas Pillapalu külas riigile kuuluval kinnistul Kolga metskond 79 (katastritunnus: 14001:003:0227). Kinnistu riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Likvideerimise akti kohaselt rajati uuringuruumi piires 6 puurauku sügavusega 5,5...10 m. Akti kohaselt likvideeriti puuraugud 17.04.2023 kohe peale proovide võtmist ja proovimaterjali

kirjeldamist.

Puuraugude likvideerimiseks kasutati puuraugust väljatud materjali (liiv, kruus), mis tõsteti peale vajalike proovide võtmist tagasi puurauku.

### **III KAALUTLUSED**

Maapõueseaduse (edaspidi **MaaPS**) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktille. Likvideerimisakti on kooskõlastanud maaomaniku esindaja.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Raudoja II uuringuruum on Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti poolt 14.06.2023 üle vaadatud. Kohapealsel vaatlusel tuvastati, et puuraugud on likvideeritud nõuetekohaselt.

### **VAIDLUSTAMISVIIDE**

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide käesoleva haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Jääger  
spetsialist  
maapõuebüroo

Teadmiseks: Anija Vallavalitsus, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus

+372 5656 4094  
liis.jaager@keskkonnaamet.ee