


- LEPPEMÄRGID:
- Taotletava mäeeraldise piir
  - Taotletava mäeeraldise teenindusmaa piir
  - Plokk 1 aT Aktiivse tarbevaru plokki piir ja number
  - Mäe 50403:002:0120 Katastriüksuse piir, tunnus ja nimetus
  - põld Põllu skemaatiline serv
  - tee Tee servad
  - 1:2 Kaevandamisel jäetav hoidetervik 1:2 vastab kaldele 26°

- Kasvukiht / muld
- Täiteliiv, kohati paerähkne või kruusane
- Ehitusliiv
- Ehituskruus
- Savi, kohati viiruline
- Liivsavi / saviliiv
- Saviliivmoreen
- Siluri Ülem-Raikküla alamkihistu lubjakivi (S1rk2)

- K08 31.65 30.25
- Uuringupunkti number  
Suudme abs kõrgus, m  
Mäeeraldise lamam, abs m  
\* Lamami kõrgus on mõõdetud nõlva all, kus lamam paljandub  
Paljand ise päris lamamini ei ulatu  
\*\* Väljaspool mäeeraldist tähistab kasuliku kihi lamamini
- paljand / kaevand (hall kontuur) / (must kontuur)
- 0.3 kihi sügavus maapinnast, m
- 1.4 kihi sügavus maapinnast, m
- 1.8 uuringupunkti sügavus



MÄRKUSED:  
1. Kõrgused EH2000 süsteemis.  
2. Geoloogilise uuringu ajal üheski kaevandis veetaset ei avatud. Tavapärased veesilmad ja kraavid olid kuivad. Sellepärast ei ole läbilõigetel näidatud ka eeldatavat kaevandamisjärgset veetaset.  
3. Kasutatud: Kunsu uuringuruumi geoloogilised läbilõiked I-I'...IV-IV', OÜ J.Viru Markseidribüroo 20.01.2023, töö nr 22184.

 OÜ J.Viru Markseidribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@vmb.ee www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn	Rapla maakond Märjamaa vald KUNSU LIIVAKARJÄÄR	Gr lisa 2 Töö nr 25293
	<b>GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I-I'...III-III'</b>	Mõõtkava: H 1:2000 V 1:100 Formaat A2
Koostas Joonestas Kinnitas	Priit Koppel Priit Koppel Tõnis Kattel	Tellija: MARINA MINERALS OÜ Jalgpalli 21 Tallinn, 11312

Koostatud:  
15.10.2025