



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

02.06.2025 nr 7.2-2.1/3400

Märgukiri

Päästeameti Põhja päästekeskus viis läbi paikvaatlused aadressitel: Harju maakond, Viimsi vald, Lääneotsa küla, Prangli kalmistu (kiriku hoone); Harju maakond, Viimsi vald, Idaotsa küla, Prangli rahvamaja); Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 18, mille käigus ei esitatud kehtivat elektripaigaldise auditi protokoll.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub Põhja päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et eelpool nimetatud aadressil, asuva hoone elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 15 päeva jooksul.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve Look

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Eve Look

+372 56987045

eve.look@paasteamet.ee