

LISA 1

VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISPROTOKOLL / 09.10.2019 EKSPRESSMÕÕTMISED

Mõõtmised teostas:	OÜ Mediserv töökeskkonnaspetsialist Valdeko Vaher
Mõõtmiste tellija:	Viljandi Päevakeskus, Tallinna tn. 5, Viljandi 71020
Mõõtmiskohad:	Viljandi Päevakeskuse töökohad (Tallinna tn.5, Viljandi 71020, Leola 12A, Viljandi 71012, Kaalu tn 9, Viljandi 71012 ja Posti 24, Viljandi 71004)
Mõõteriist:	Luksmeeter TES 1335 nr. 040111983
Kalibreerimine:	03.03.05; AS Metrosert, tunnistus nr. K001– 20– 05/ 180
Normatiivdokumendid:	Eesti Standard EVS – EN 12464 – 1 : 2003
Mõõtmistingimuste kirjeldus:	Tavapärane töösituatsioon
Muu selgitav informatsioon:	Mõõtmised teostati tavapärasel töösituatsioonis.

Tabel 3. Valgustiheduse mõõtmistulemused

Mõõtmiskoht	Mõõtmistulemus	Standard
KONTOR (SAKALA KESKUS, TALLINNA TN. 5, VILJANDI 71020)		
2.KORRUS		
Marek Mummi töölaua tööpiirkond	380	500
Marek Mummi töölaua tööpiirkond (kohtvalgustiga)	935	500
Tiiu Kurvitsa töölaua tööpiirkond	312	500
Tiiu Kurvitsa töölaua tööpiirkond (kohtvalgustiga)	645	500
Vanem hooldaja töölaua tööpiirkond	1276	500
Huvitegevuse juhi töölaua tööpiirkond	1296	500
Nõupidamiste laua tööpiirkond	1392	500
Tualett	410	200
Töötajate tualett	857	200
3.KORRUS		
Siiri Kruuse töölaua tööpiirkond	894	500

VILJANDI PÄEVAKESKUS

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

Töö teostaja ja vastutaja

Valdeko Vaher

OÜ Mediserv

LEHTI

75

LEHT

51

Mõõtmiskoht	Mõõtmistulemus	Standard
Nõustamisruumi töölauda tööpiirkond	1278	500
Koosolekute ruum	716	500
VILJANDI LINNASELITUS (KAALU 9, VILJANDI 71012)		
Piletimüügi töölaud	315	300
Saunaruumi üldvalgustus	342 – 415	200
Riietusruum	215 – 245	200
SOTSIAALMAJA (LEOLA 12A, VILJANDI 71012)		
Ühiskööök (valgustihedus akna all)	1700	300
Ühiskööök (valgustihedus ruumi keskel)	340	300
Töötaja puhkeruum	450	200
LASTE TURVATUBA (LEOLA 12A, VILJANDI 71012)		
Töötaja puhkeruum	405	200
Tualett ja dušinurk	490	200
Lapse ööbimisruum	425	200
Köögiruum	615	200
TÄISKASVANUTE TURVAKODU (LEOLA 12A, VILJANDI 71012)		
Töötaja puhkeruum	348	200
Tualett ja dušinurk	415	200
Kliendi ööbimisruum	385	200
Köögiruum	549	200
POSTI 24, VILJANDI 71004		
Projektijuhiga töölauda tööpiirkond	60	500

Mõõtmistulemuste kommentaar:

Mõõtmistulemustest selgub, et tööpiirkondade valgustihedus ei vasta nõuetele Posti 24, Viljandi 71004 projektijuhiga töölaual.

Kohtvalgustiga peavad töötama Marek Mumm ja Tiiu Kurvits.

Üldvalgustuse tase vastas nõuetele (nt. kui töökoha valgustihedus peab olema 500lx, siis lähiümbruspiirkondade valgustihedus peab olema 300lx).

Liigset valgust ei esinenud.

Mõõtja (te) allkirjad:

Valdeko Vaher

VILJANDI PÄEVAKESKUS

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

LEHTI LEHT

Töö teostaja ja vastutaja

Valdeko Vaher

OÜ Mediserv

75

52